

جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

فهرست خدمات مراحل چهارگانه
اکتشاف سرب و روی

نشریه شماره ۵۸۱۵

وزارت صنعت، معدن و تجارت
معاونت امور معادن و صنایع معدنی
<http://www.mim.gov.ir>

معاونت نظارت راهبردی
امور نظام فنی
Nezamfanni.ir



بسمه تعالیٰ

ریاست جمهوری

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

شماره:	۱۰۰/۹۸۲۶۹	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
تاریخ:	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	
موضوع : فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سرب و روی		

به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و ماده (۶) آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی - مصوب سال ۱۳۵۲ و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۸۱ ۴۲۳۳۹ ت/۱۳۴۹۷-۱۳۸۵/۴/۲۰ هیأت محترم وزیران)، به پیوست نشریه شماره ۵۸۱ امور نظام فنی، با عنوان «فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سرب و روی» از نوع گروه سوم ابلاغ می‌شود.

رعایت مفاد این ضابطه برای دستگاه‌های اجرایی، مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل ذی‌نفع نظام فنی و اجرایی، در صورت نداشتن خواهی معتبر بهتر، از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱ اجباری است.

پیغام مراجعت

اصلاح مدارک فنی

خواننده گرامی:

امور نظام فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این نشریه نموده و آن را برای استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلط‌های مفهومی، فنی، ابهام، ابهام و اشکالات موضوعی نیست.

از این‌رو، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایجاد و اشکال فنی مراتب را به صورت زیر گزارش فرمایید:

۱- شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید.

۲- ایجاد مورد نظر را به صورت خلاصه بیان دارید.

۳- در صورت امکان متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید.

۴- نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.

کارشناسان این امور نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.

پیش‌آپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می‌شود.

نشانی برای مکاتبه: تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علیشاه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، امور نظام فنی، مرکز تلفن ۳۳۲۷۱
Email:info@nezamfanni.ir web: <http://nezamfanni.ir>

بسمه تعالی

پیشگفتار

نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره ۴۲۳۹۰/۱۳۸۵/۴/۲۰ ت ۳۳۴۹۷ هیات وزیران) به کارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح و نیز توجه لازم به هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری در قیمت تمام شده طرح‌ها را مورد تأکید جدی قرار داده است و این امور به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و نظام فنی اجرایی کشور وظیفه تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای فنی طرح‌های توسعه‌ای کشور را به عهده دارد. فلزات سرب و روی از عناصر مهم در گسترش رشد و توسعه صنایع به شمار می‌آیند. در ایران تاکنون بیش از ۶۰۰ کانسار و نشانه سرب و روی شناخته شده که در ۱۵۰ مورد از آن‌ها فعالیت‌های استخراجی صورت می‌گیرد. از جمله کانسارهای سرب و روی ایران می‌توان به کانسارهای انگوران، آهنگران، لكان-کوشک، ایران‌کوه، نخلک، مهدی‌آباد و دونا اشاره کرد. در اکتشاف ذخایر سرب و روی توجه به ویژگی‌های زمین‌شناسی، ساختاری، ماگماتیزم، کانی‌شناسی، محیط تکتونیکی و دگرسانی ضروری است و برای انجام مطالعات سیستماتیک اکتشافی استفاده از معیارها و راهنمایی اکتشافی زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی و مطالعات دورسنجی توصیه می‌شود.

نشریه حاضر با عنوان «**فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سرب و روی**» در راستای اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت و در چارچوب برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن تهیه شده است و کلیه اقدامات مرحله‌ای لازم از قبیل گردآوری اطلاعات، بررسی و مطالعات دفتری، برنامه‌ریزی، اجرای عملیات صحرایی و میدانی و ارایه گزارش و مستندات مربوط را در بر می‌گیرد.

در این نشریه سعی شده است کارآمدترین شیوه‌های اکتشاف در حد کاربردی معرفی شود و تمرکز تهیه اطلاعات روی مواردی باشد که بتواند تصویر جامع از کمیت، کیفیت، محیط و شرایط جغرافیایی-اقتصادی کانسار به دست دهد. برنامه‌ریزی‌های اکتشافی به نحوی تنظیم شده که در صورت اجرای آن‌ها ریسک عملیات اکتشافی کاهش می‌یابد و معیارهای تصمیم‌گیری برای توقف یا ادامه عملیات اکتشافی به مراحل بعدی تعیین می‌شود.

با همه‌ی تلاش انجام شده قطعاً هنوز کاستی‌هایی در متن موجود است که إن شاء الله... کاربرد عملی و در سطح وسیع این نشریه توسط مهندسان موجبات شناسایی و برطرف نمودن آن‌ها را فراهم خواهد نمود.

در پایان، از تلاش و جدیت جناب آقای مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی و کارشناسان امور نظام فنی همچنین جناب آقای مهندس وجیه... جعفری مجری محترم طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی بخش معدن کشور در وزارت صنایع و معدن، کارشناسان دفتر نظارت و بهره‌برداری معدن و متخصصان همکار در امر تهیه و نهایی نمودن این نشریه، تشکر و قدردانی می‌نماید. امید است شاهد توفيق روزافزون همه‌ی این بزرگواران در خدمت به مردم شریف ایران اسلامی باشیم.

معاون نظارت راهبردی

بهمن ۱۳۹۱

مجری طرح

معاون امور معادن و صنایع معدنی - وزارت صنایع و معادن

آقای وجیه‌ا... جعفری

تهریه پیش‌نویس اصلی

مهندس علیرضا باباخانی

آقای دکتر محمود مهرپرتو

اعضای شورای عالی به ترتیب حروف الفبا

کارشناس ارشد مهندسی صنایع	معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری	خانم فرزانه آقارمضانعلی
کارشناس مهندسی معدن	سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور	آقای بهروز برقا
کارشناس مهندسی معدن	وزارت صنایع و معادن	آقای وجیه‌ا... جعفری
کارشناس ارشد زمین‌شناسی	معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری	آقای عبدالعلی حقیقی
کارشناس ارشد زمین‌شناسی	وزارت صنایع و معادن	آقای عبدالرسول زارعی
کارشناس ارشد مهندسی معدن	سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور	آقای ناصر عابدیان
کارشناس ارشد مهندسی معدن	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	آقای حسن مدنی
کارشناس ارشد مهندسی اقتصادی	سازمان نظام مهندسی معدن	آقای هرمز ناصرنیا

اعضای کارگروه اکتشاف به ترتیب حروف الفبا

کارشناس مهندسی معدن	سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور	آقای بهروز برقا
کارشناس ارشد مهندسی معدن	معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهور	آقای محمد پریزادی
دکترای پترولولوژی	دانشگاه تربیت مدرس	آقای نعمت‌ا... رشیدنژاد عمران
کارشناس ارشد مهندسی معدن	سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور	آقای ناصر عابدیان
کارشناس ارشد زمین‌شناسی	وزارت صنعت، معدن و تجارت	آقای علیرضا غیاثوند
دکترای زمین‌شناسی اقتصادی	دانشگاه تربیت معلم	آقای عبدالمجید یعقوب‌پور

اعضای کارگروه تنظیم و تدوین به ترتیب حروف الفبا

دکترای مهندسی فرآوری مواد معدنی	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	آقای مهدی ایران‌نژاد
کارشناس ارشد زمین‌شناسی	وزارت صنایع و معادن	آقای عبدالرسول زارعی
دکترای مهندسی مکانیک سنگ	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	آقای مصطفی شریف‌نژاد
کارشناس ارشد مهندسی معدن	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	آقای حسن مدنی
دکترای زمین‌شناسی اقتصادی	دانشگاه تربیت معلم	آقای بهزاد مهرابی

اعضای گروه هدایت و راهبری پروژه

رئیس گروه امور نظام فنی	خانم فرزانه آقارمضانعلی
کارشناس عمران امور نظام فنی	آقای علیرضا فلسفی
رئیس گروه ضوابط و معیارهای معاونت امور معدن و صنایع معدنی	آقای علیرضا غیاثوند

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
	فصل اول- معیارها و راهنمایی‌های اکتشافی
۳	۱-۱ آشنایی.....
۳	۲-۱ معیارها و راهنمایی دورسنجی.....
۳	۳-۱ معیارها و راهنمایی زمین‌شناسی.....
۴	۴-۱ معیارها و راهنمایی ژئوشیمیایی.....
۴	۵-۱ معیارها و راهنمایی ژئوفیزیکی.....
۵	۶-۱ کانسارهای سرب و روی.....
	فصل دوم- فهرست خدمات مرحله اکتشاف شناسایی
۱۱	۱-۲ آشنایی.....
۱۱	۲-۲ جمع‌آوری داده‌ها و انتخاب محدوده مناسب.....
۱۲	۳-۲ بررسی، پردازش و تلفیق لایه‌های اطلاعاتی پایه.....
	۴-۲ بررسی صحرایی، نمونه‌برداری از محدوده‌های امیدبخش، الوبت‌بندی و معرفی محدوده‌های مناسب برای ادامه عملیات اکتشافی.....
۱۲	۵-۲ ساختار گزارش نهایی مرحله شناسایی.....
۱۳	۱-۵-۲ چکیده.....
۱۴	۲-۵-۲ فهرست‌ها.....
۱۴	۳-۵-۲ مقدمه.....
۱۴	۴-۵-۲ اطلاعات کلی منطقه.....
۱۴	۵-۵-۲ فصل دورسنجی.....
۱۴	۶-۵-۲ زمین‌شناسی.....
۱۴	۷-۵-۲ مطالعات ژئوفیزیک هواپردي.....
۱۵	۸-۵-۲ مطالعات ژئوشیمیایی
۱۵	۹-۵-۲ مطالعات تلفیقی.....
۱۵	۱۰-۵-۲ برآورد منبع در ردی ۳۳۴.....
۱۵	۱۱-۵-۲ نتیجه‌گیری، پیشنهادات و ارایه برنامه مرحله پی‌جويی.....
۱۵	۱۲-۵-۲ فهرست منابع.....
۱۵	۱۳-۵-۲ پیوست‌ها.....
	فصل سوم- فهرست خدمات مرحله اکتشاف پی‌جويی
۱۹	۱-۳ آشنایی.....
۲۰	۲-۳ جمع‌آوری کلیه داده‌ها.....
۲۰	۳-۳ برنامه‌ریزی برای انجام عملیات پی‌جويی.....
۲۰	۴-۳ مطالعات زمین‌شناسی.....
۲۰	۱-۴-۳ عملیات صحرایی برداشت زمین‌شناسی.....

۲۰	۲-۴-۳- بررسی و پیاده‌سازی اطلاعات.....
۲۰	۵-۳- مطالعات ژئوشیمیایی.....
۲۰	۳- ۱- طراحی شبکه نمونه‌برداری ژئوشیمیایی و کانی سنگین
۲۱	۲-۵-۳- عملیات صحرایی.....
۲۱	۳-۳-۵- آماده‌سازی و تجزیه شیمیایی نمونه‌ها.....
۲۱	۳-۴-۵- پردازش داده‌های ژئوشیمیایی و کانی سنگین.....
۲۱	۳-۵-۵- کنترل صحرایی.....
۲۲	۳-۶- مطالعات ژئوفیزیک زمینی.....
۲۲	۳-۱- روش پلاریزاسیون القایی و مقاومت‌سنجدی
۲۲	۳-۲- روش‌های مغناطیسی و گرانی‌سنجدی
۲۲	۳-۷- حفریات اکتشافی
۲۲	۳-۱-۷- ترانشه
۲۲	۳-۲-۷- چاهک
۲۲	۳-۳- گمانه
۲۲	۳-۴-۷- آماده‌سازی و انجام آزمایش‌های شیمیایی
۲۳	۳-۸- تعبیر و تفسیر داده‌ها و اطلاعات.....
۲۳	۳-۹- ساختار گزارش نهایی مرحله پی‌جوبی
۲۳	۳-۱-۹- چکیده
۲۳	۳-۲-۹-۳- فهرست‌ها
۲۳	۳-۳-۹-۳- مقدمه
۲۳	۳-۴-۹-۳- خلاصه مبانی و مستندات پژوهه برگرفته از مرحله شناسایی
۲۳	۳-۵-۹-۳- اطلاعات کلی منطقه
۲۳	۳-۶-۹-۳- زمین‌شناسی
۲۴	۳-۷-۹-۳- مطالعات ژئوشیمیایی
۲۴	۳-۸-۹-۳- مطالعات ژئوفیزیکی
۲۴	۳-۹-۹-۳- حفریات اکتشافی سطحی و نمونه‌برداری
۲۴	۳-۱۰-۹-۳- استعداد کانه‌سازی
۲۴	۳-۱۱-۹-۳- مشخصات کانی‌شناسی، شیمیایی و تکنولوژیکی ماده معدنی
۲۵	۳-۱۲-۹-۳- ارزیابی عیار و ذخیره
۲۵	۳-۱۳-۹-۳- انجام مطالعات فرست‌سنجدی
۲۵	۳-۱۴-۹-۳- مطالعات تلفیقی
۲۵	۳-۱۵-۹-۳- نتیجه‌گیری و ارایه برنامه مرحله اکتشاف عمومی
۲۵	۳-۱۶-۹-۳- فهرست منابع
۲۵	۳-۱۷-۹-۳- پیوست‌ها
	فصل چهارم- فهرست خدمات مرحله اکتشاف عمومی
۲۹	۴-۱- آشنازی

۳۰	- جمع‌آوری داده‌ها.....	۲-۴
۳۰	- برنامه‌ریزی برای مطالعات اکتشاف عمومی.....	۳-۴
۳۰	- مطالعات زمین‌شناسی.....	۴-۴
۳۰	- مطالعات ژئوشیمیایی	۴-۵
۳۱	- مطالعات ژئوفیزیکی.....	۴-۶
۳۱	- حفريات اکتشافی.....	۴-۷
۳۱	- ترانشه.....	۴-۱۷
۳۱	- چاهک.....	۴-۲۷
۳۱	- گمانه.....	۴-۳۷
۳۲	- آماده‌سازی و انجام آزمایشات شیمیایی.....	۴-۸
۳۲	- انجام مطالعات تكمیلی کانی‌شناسی	۴-۹
۳۲	- مطالعات مهندسی و ژئوتکنیکی.....	۴-۱۰
۳۲	- برداشت نمونه معرف و مطالعات فرآوری	۴-۱۱
۳۲	- مطالعات زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی.....	۴-۱۲
۳۳	- مطالعات اقتصادی بر حسب دقیق مورد نیاز پژوهش.....	۴-۱۳
۳۳	- تعبیر و تفسیر داده‌ها و اطلاعات	۴-۱۴
۳۳	- ساختار گزارش نهایی مرحله اکتشاف عمومی.....	۴-۱۵
۳۳	- چکیده	۴-۱۵
۳۳	- فهرست‌ها	۴-۲۱۵
۳۳	- مقدمه	۴-۳۱۵
۳۳	- خلاصه عملیات انجام شده در مراحل شناسایی و پی‌جوابی	۴-۱۵
۳۳	- اطلاعات کلی منطقه	۴-۱۵
۳۳	- وضعیت زمین‌شناسی محدوده معدنی	۴-۱۵
۳۴	- مطالعات ژئوشیمیایی	۴-۷
۳۴	- ژئوفیزیک	۴-۸
۳۴	- حفريات اکتشافی و نمونه‌برداری‌ها	۴-۹
۳۴	- ویژگی‌های زون معدنی	۴-۱۰
۳۴	- تخمين ذخیره.....	۴-۱۱
۳۵	- نتایج مطالعات مهندسی و ژئوتکنیکی	۴-۱۲
۳۵	- نتایج مطالعات فرآوری در مقیاس آزمایشگاهی و پایه.....	۴-۱۳
۳۵	- مطالعات زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی	۴-۱۴
۳۵	- مطالعات اقتصادی بر حسب دقیق مورد نیاز پژوهش.....	۴-۱۵
۳۵	- پیش‌امکان‌سنجی	۴-۱۶
۳۵	- مطالعات تلفیقی و نتیجه‌گیری	۴-۱۷
۳۵	- ارایه برنامه مرحله اکتشاف تفصیلی	۴-۱۸
۳۵	- فهرست منابع	۴-۱۹
۳۵	- پیوست‌ها	۴-۲۰

فصل پنجم- فهرست خدمات مرحله اکتشاف تفصیلی

۳۹	۱-۵ آشنایی.....
۳۹	۲-۵ جمع‌آوری داده‌ها.....
۴۰	۳-۵ برنامه‌ریزی برای مطالعات اکتشاف تفصیلی.....
۴۰	۴-۵ بررسی‌های زمین‌شناسی.....
۴۰	۵-۵ مطالعات ژئوفیزیکی.....
۴۰	۶-۵ حفریات اکتشافی.....
۴۱	۷-۵ آماده‌سازی و انجام مطالعات آزمایشگاهی.....
۴۱	۸-۵ مطالعات کانی‌شناسی.....
۴۱	۹-۵ مطالعات فرآوری.....
۴۱	۱۰-۵ تهییه طرح پایه استخراجی معدنی.....
۴۱	۱۱-۵ مطالعات پیش‌امکان‌سنگی یا امکان‌سنگی.....
۴۱	۱۲-۵ مطالعات زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی.....
۴۱	۱۳-۵ پردازش داده‌ها.....
۴۱	۱۴-۵ مطالعات آب‌زمین‌شناسی.....
۴۲	۱۵-۵ مطالعات زیست‌محیطی.....
۴۲	۱۶-۵ تعبیر و تفسیر نتایج.....
۴۲	۱۷-۵ ساختار گزارش نهایی مرحله اکتشاف.....
۴۲	۱-۱۷-۵ چکیده.....
۴۲	۲-۱۷-۵ فهرست‌ها.....
۴۲	۳-۱۷-۵ مقدمه.....
۴۲	۴-۱۷-۵ خلاصه عملیات انجام شده در مراحل شناسایی، بی‌جویی و اکتشاف عمومی.....
۴۲	۵-۱۷-۵ اطلاعات کلی منطقه.....
۴۲	۶-۱۷-۵ زمین‌شناسی.....
۴۳	۷-۱۷-۵ عملیات اکتشافی.....
۴۳	۸-۱۷-۵ برآورد ذخیره.....
۴۳	۹-۱۷-۵ مطالعات آب‌شناسی و آب‌زمین‌شناسی.....
۴۳	۱۰-۱۷-۵ نتایج مطالعات زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک.....
۴۳	۱۱-۱۷-۵ تکمیل و ارایه کلیه داده‌های مورد نیاز برای طراحی استخراجی و ارایه خلاصه نتایج طراحی پایه در صورت لزوم.....
۴۳	۱۲-۱۷-۵ نتایج مطالعات کانه‌آرایی در مقیاس پیشاہنگ (نیمه‌صنعتی).....
۴۳	۱۳-۱۷-۵ ارایه خلاصه نتایج مطالعات امکان‌سنگی یا پیش‌امکان‌سنگی.....
۴۴	۱۴-۱۷-۵ نتایج مطالعات زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی.....
۴۴	۱۵-۱۷-۵ نتایج مطالعات زیست‌محیطی.....
۴۴	۱۶-۱۷-۵ نتیجه‌گیری و پیشنهادات.....
۴۴	۱۷-۱۷-۵ فهرست منابع.....
۴۴	۱۸-۱۷-۵ پیوست‌ها.....

فصل ۱

معیارها و راهنمایی‌های اکتشافی

۱-۱- آشنایی

در اکتشافات ذخایر سرب و روی توجه به ویژگی‌های زمین‌شناسی، ساختاری، محیط رسوی، سنگ‌شناسی سنگ‌های میزبان، فعالیت‌های آذرین، محیط تکتونیکی، دگرسانی و ارتباط آن‌ها با کانی‌سازی ضروری است. در هر تیپ از کانی‌سازی سرب و روی پدیده‌های زمین‌شناختی نقش موثری دارند که در مواردی زمین‌ساخت، محیط رسوی، سنگ‌شناسی سنگ‌های میزبان و در مواردی فرآیندهای دگرگونی و آذرین اهمیت ویژه دارند. از معیارها و ابزارهای زمین‌شناسی، دورسنجی، ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی، اسپکترومتری و انجام حفاری‌های سطحی و عمقی باید به نحو بهینه و اقتصادی استفاده شود.

۱-۲- معیارها و راهنمایی دورسنجی

مطالعات دورسنجی بر اساس نوع داده‌های ماهواره‌ای موجود، هر یک با دقیق و مقیاس متفاوتی در اکتشافات مواد معدنی مورد استفاده قرار می‌گیرند. مطالعات دورسنجی بر اساس داده‌های ماهواره لندست MSS، لندست TM، اسپات، مادون قرمز و هایپراسپکترال در تفکیک واحدهای سنگی، زون‌های دگرسانی، ساختارهای خطی و حلقوی و زون‌های گسله مورد استفاده قرار می‌گیرند.

از داده‌های MSS در تشخیص زون‌های گسلی و واحدهای سنگی، از داده‌های TM برای تفکیک سنگ‌های کربناتی و حضور اکسید آهن، از داده‌های مادون قرمز برای تشخیص وجود کلریت در سنگ‌های میزبان و زون‌های دگرسانی، از داده‌های استر برای تفکیک دگرسانی‌های آرژیلیک، سیلیسی و هماتیتی استفاده می‌شود. استفاده از روش هایپراسپکترال در مطالعات کوچک و بزرگ مقیاس برای شناسایی و تفکیک زون‌های دگرسانی و تعیین زوناسیون آن‌ها بسیار موثر است.

۱-۳- معیارها و راهنمایی زمین‌شناسی

از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین داده‌های مورد نیاز در اکتشافات معدنی از جمله سرب و روی اطلاعات و داده‌های زمین‌شناسی است که به صورت نقشه‌ها و نیمرخ‌های زمین‌شناسی در مقیاس‌های متفاوت تهیه می‌شود. نقشه‌های زمین‌شناسی پایه در مقیاس‌های ۱:۲۵۰,۰۰۰ و ۱:۱۰۰,۰۰۰ با پوشش سراسری تهیه می‌شود که در مراحل ابتدایی کاربرد موثری دارند. در مراحل مختلف اکتشاف از مرحله شناسایی (نقشه‌های زمین‌شناسی کوچک مقیاس ۱:۲۵۰,۰۰۰ و ۱:۱۰۰,۰۰۰) تا مرحله اکتشاف تفصیلی (نقشه‌های بزرگ مقیاس ۱:۲۰۰۰، ۱:۱۰۰۰ و ۱:۵۰۰) مورد استفاده قرار می‌گیرند. با در نظر گرفتن تنوع تیپ‌های کانسارهای سرب و روی معیارها و راهنمایی‌های زمین‌شناسی در اکتشاف این ذخایر شامل ویژگی‌های سنگ چینه‌ای (کربنات‌ها، مجموعه‌های آذرآواری، شیل‌ها، ماسه‌سنگ‌ها و سنگ‌های آتشفسانی)، تکتونیکی (زون‌های کششی، جزایر قوسی و زون‌های فرورانش حاشیه قاره‌ها)، فعالیت‌های آذرین (سنگ‌های آتشفسانی و توده‌های نفوذی حدواست تا اسیدی)، فرآیندهای دگرگونی (اسکارن‌ها، مرمرها و شیست‌ها)، محیط رسوی (محیط‌های کم‌عمق و زون‌های گسله حاشیه حوضه‌ها)، دگرسانی و زون‌بندی آن‌ها، رابطه زمانی سنگ

میزبان و کانی‌سازی (همزاد و دیرزاد) و شکل عمومی ذخایر معدنی سرب و روی (چینه‌سان و چینه‌کران) است. مطالعات چینه‌شناسی و زمین‌شناسی و تعیین دوره‌های مشخص زمین‌شناسی که در آن‌ها شرایط مناسب تشکیل کانسارهای سرب و روی وجود داشته است از مهم‌ترین معیارهای زمین‌شناسی محسوب می‌شود. همچنین در نظر گرفتن فعالیت‌های گرمابی و بررسی دگرسانی‌ها به همراه تحلیل زون‌های ساختاری، نحوه توزیع و ارتباط آن‌ها در مقیاس‌های متفاوت از راهنمایی اکتشافی کارآمد در اکتشافات سیستماتیک سرب و روی است.

۱-۴- معیارها و راهنمایی‌های ژئوشیمیایی

مطالعات ژئوشیمیایی به روش‌های کانی سنگین، ژئوشیمی رسوبات آبراهه‌ای و لیتوژئوشیمیایی از ابزارهای مهم و کارآمد اکتشاف سرب و روی هستند. این مطالعات از مرحله شناسایی تا اکتشاف عمومی کاربرد دارد که نتایج آن به صورت نقشه‌های آنومالی در مقیاس‌های متفاوت و مناسب با مرحله عملیات اکتشافی تهیه می‌شود. بنا به ویژگی‌ها و تیپ کانی‌سازی سرب و روی، عناصر و کانی‌های آنومال و همراهی‌های آن‌ها متفاوت است. معمولاً آنومالی عناصر Pb Zn, Fe, Mn, Cu, Co, Au, Ag, As, Sn, W راهنمایی مناسبی برای کانی‌سازی سرب و روی هستند که در مطالعات کانی‌سازی‌های رسوبی بروندی عناصری نظیر B, C, S, Bi, Sb, Mo نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مطالعات کانی سنگین کانی‌های گالن، اسفالریت، سروزیت، اسمیترونیت و پیرومورفیت به عنوان کانی‌های ردیاب محسوب می‌شوند. در کانسارهای تیپ اسکارن وجود کانی‌های باریت، سیلیس، گالن، مولیبدنیت، گارنت، پیروکسن، هماتیت و در کانسارهای سولفیدی توده‌ای کالکوپیریت، پیریت، پیروتیت، باریت و نقره نیز مشاهده می‌شود.

۱-۵- معیارها و راهنمایی‌های ژئوفیزیکی

استفاده از روش‌های ژئوفیزیکی در اکتشاف ذخایر سرب و روی بسیار موثر است. این روش‌ها با مقیاس‌های متفاوت با هدف شناسایی سنگ‌های میزبان، پی‌سنگ منطقه، وجود ساختارهای موثر و یا با هدف شناسایی زون‌های کانی‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند. استفاده از روش پلاریزاسیون القایی در صورت وجود گالن و پیریت همراه با کانی‌سازی بسیار موثر است. با استفاده از روش مقاومت ویژه، گسل‌های زیرسطحی که در کانی‌سازی نقش موثری دارند قابل تشخیص هستند. روش پلاریزاسیون القایی از کارآمدترین روش‌های ژئوفیزیک زمینی در اکتشاف سرب و روی است.

از روش گرانی‌سنگی در تعیین محدوده توده‌های نفوذی بزرگ مانند باتولیت‌ها استفاده می‌شود و از آنجا که بعضی از ذخایر تیپ اسکارن سرب و روی با زبانه‌های این توده‌ها در ارتباط هستند استفاده از این روش برای تعیین موقعیت تقریبی آن‌ها مناسب است. در بسیاری از کانی‌سازی‌های تیپ اسکارن منیتیت به عنوان یک کانی غالب وجود دارد، بنابراین استفاده از روش‌های مغناطیس‌سنگی هوابردی برای تعیین مناطق اسکارنی موثر است. انتخاب مناسب‌ترین و موثرترین روش ژئوفیزیکی تابع تیپ کانی‌سازی سرب و روی است، بنابراین توصیه می‌شود قبل از انتخاب روش و برداشت‌های ژئوفیزیکی، تیپ کانی‌سازی احتمالی پیش‌بینی شود.

۱-۶- کانسارهای سرب و روی

- مهم‌ترین تیپ کانسارهای سرب و روی از نظر خاستگاه و طرز تشکیل در جداول ۱-۱ تا ۱-۶ آمده است. مهم‌ترین تیپ‌های کانی‌سازی سرب و روی عبارتند از:
- سولفیدهای توده‌ای
 - ذخایر اسکارنی
 - کانسارهای رگه‌ای
 - کانسارهای با سنگ میزبان رسوی

ای جدول ۱-۱- مشخصات عمومی کانسارهای سرب و روی سولفید توده

نوع کانسار	کروکو	قبرسی	بُشی
تیپ کانسار شناخته شده	کروکو (ژاپن)	ترودوس (قبرس)- سلومون ایلندر (استرالیا)	شیکوکو (ژاپن)
سنگ میزبان	توف‌های داسیتی و ریوداسیتی	گدازه‌های بالشی بازالتی و آندزیتی و چرت قرمز رنگ	شیل، ماسه‌سنگ، توف و چرت قرمز رنگ
نوع کانه و باطله	پیریت، کالکوپیریت، اسفالریت، مینیتیت، پیروتیت، مینیت و باطله‌ها باریت و کوارتز	پیریت، کالکوپیریت، اسفالریت، گالان، مارکاسیت، پیروتیت و باطله‌ها سیلیس، اکسید آهن و کربنات‌ها	پیریت، کالکوپیریت، اسفالریت، گالان، گالان، بورنیت، تتراندزیت، کالتیت، کوبانیت، استانیت، مولیبدنیت و باطله‌ها سیلیس، اکسید آهن و کربنات‌ها
ساخت و بافت	جریانی، توده‌ای، شبکه رگچه‌ای، گل کلمی، پراکنده، برشی و نواری	توده‌ای، شبکه رگچه‌ای، گل کلمی، نواری و برشی	توده‌ای، شبکه رگچه‌ای، پراکنده، نواری و برشی
عناصر همراه	مس، طلا و نقره	مس و طلا	مس، طلا و نقره
دگرسانی	زئولیتی شدن، آرژیلیکی شدن، سیلیسی شدن، هماتیتی شدن، سیلیسی شدن و گومن‌های لیمونیتی شدن	آرژیلیکی شدن، هماتیتی شدن، سیلیسی شدن، هماتیتی شدن، لیمونیتی شدن	کلریتی شدن، آرژیلیکی شدن، هماتیتی شدن، شدن و هماتیتی شدن
سن	پروتوزوویک پایینی، فانزوزوویک	فانزوزوویک، مزوزوویک و ترشیر و مواردی پالزوزوویک	پروتوزوویک مزوزوویک بالایی و پالزوزوویک و مواردی مزوزوویک و ترشیر
جایگاه تکتونیکی	حوضه‌های پشت قوسی و محیط‌های تکتونیکی کششی	نواحی ریفت‌های اقیانوسی در کمپلکس‌های افیولیتی	الاکوژن
محیط و شرایط تشکیل	محل چشممه‌های فومولی زیردریایی با اکسیژن کم در کف اقیانوس، آتششانی دریایی-قاره‌ای کالکوالکالن و آکالن کم عمق انفجاری یا گندیدهای ریولیتی	چشممه‌های فومولی زیردریایی در ارتباط با فعالیت‌های آتششانی بازالتی در محیط‌های فشارشی	چشممه‌های فومولی زیردریایی در حوضه‌های رسوبی عمیق پشت کمانی، در ارتباط با فعالیت‌های آتششانی بازالتی در محیط‌های فشارشی
شكل ذخیره	عدسی، صفحه‌ای، پراکنده و شبکه رگچه‌ای	عدسی، صفحه‌ای، پراکنده و شبکه رگچه‌ای	عدسی، صفحه‌ای، پراکنده و شبکه رگچه‌ای
عناصر اقتصادی همراه	مس، طلا، نقره و کبات	مس، طلا، نقره و کبات	مس، طلا، نقره
عيار حد اقتصادی	مجموع سرب و روی ۶-۷ درصد	مجموع سرب و روی ۶-۷ درصد	مجموع سرب و روی ۶-۷ درصد

جدول ۱-۲- مشخصات عمومی کانسارهای سرب و روی نوع اسکارن

نوع کانسار	اسکارن و پورفیری-اسکارن
تیپ کانسار شناخته شده	یونهوا (کره جنوبی)، بن بن (استرالیا)
سنگ میزبان	توده‌های نفوذی اسیدی تا حدودهای سنگ‌های کربناته
نوع کانه و باطله	اسفالریت + گالن \pm پیروتیت \pm مینیتیت \pm آرسنپیریت \pm کالکوپیریت \pm بورنیت و به مقدار ناچیز بیسموتنیت، استانیت، کاسیتیریت، تترادریت، مولیبدیت، طلاهای خالص و فلوریت کانی شناسی اسکارن: هدینبریت غنی از منگنز، آندرادیت ولاستونیت \pm باستامیت \pm ردونیت \pm اپیدوت \pm الیت \pm کلریت \pm روکروزیت \pm اکسنت
ساخت و بافت	نواری، رگه‌ای، شبکه رگچه‌ای و برشی
عناصر همراه	مس، مولیبدن، طلا، نقره و تنگستن
دگرسانی	اپیدوتیتی شدن و کلریتی شدن
سن	مزوزویک و ترشیر و کمتر پالپوزویک و پرکامبرین
جایگاه تکتونیکی	فعالیت ماقمایی بعد از کوهزایی در محیط حاشیه قاره‌ای
محیط و شرایط تشکیل	نفوذ توده‌های گرانیتوییدی به داخل سنگ‌های کربناته-آواری قدیمی‌تر در محیط‌های درون قاره و حاشیه قاره‌ای
شکل ذخیره	در مجاورت توده نفوذی از شکل توده پیروی می‌کند، اما اسکارن‌های حاشیه‌ای دارای اشکال نامنظم هستند.
عناصر اقتصادی همراه	مس، مولیبدن، طلا و نقره
عيار حد اقتصادی	مجموع سرب و روی بیش از ۸ درصد

ای جدول ۱-۳- مشخصات عمومی کانسارهای سرب و روی نوع رگه

نوع کانسار	کانسارهای رگه‌ای سرب و روی
تیپ کانسار شناخته شده	کانسارهای سرب و روی واقع در کوههای آند (آمریکای جنوبی)، غرب آمریکا، ژاپن، فیلیپین، ایران
سنگ میزبان	نفوذی یا آتششانی یا رسوبی یا دگرگونه
نوع کانه و باطله	اسفالریت، گالن، کالکوپیریت و به مقدار جزیی آنارژیت و تترادریت
ساخت و بافت	رگه‌ای و شبکه رگچه‌ای در سنگ‌های آتششانی، جانشینی در سنگ‌های کربناته
عناصر همراه	طلا، نقره، مس، مولیبدن، قلع، نیکل و کبالت
دگرسانی	آرژیلیکی، سیلیسی و پروپیلیتی
سن	عمدتاً ترشیر و کمتر مزوزویک
جایگاه تکتونیکی	زون فرورانش حاشیه قاره‌ها و جزایر قوسی
محیط و شرایط تشکیل	نفوذ محلول‌های گرمابی با درجه حرارت متوسط تا پایین (بحش‌های زیرین اپیترمال تا مزوترمال) در ارتباط با نفوذ توده‌های نفوذی فلزیک به داخل مجموعه‌های آتششانی یا رسوبی در مراحل پس از کوهزایی
شکل ذخیره	(رگه‌ای)
عناصر اقتصادی همراه	طلا، نقره، مس، مولیبدن، قلع و کبالت
عيار حد اقتصادی	مجموع سرب و روی بیش از ۸ درصد

جدول ۱-۴- مشخصات عمومی کانسارهای سرب و روی با میزبان رسوی

نوع کانسار	می‌سی‌سی‌پی	ایرلندی	سدکس	با سنگ میزبان ماسه‌سنگی
تیپ کانسار شناخته شده	ناحیه تریاستیت (آمریکا)، پولاویس، پاین‌بوینت (کانادا)، سیلیسیا (لهستان)	رونکان، ناوان (ایرلند)، ترویا (اسپانیا)، ویگوام، آسپرجوسی (کانادا)	سولیوان (کانادا) و کوشک (ایران)	لیزوال (سوئد)، لارژتیه (فرانسه)
سنگ میزبان	سنگ‌های کربناتی و ماسه‌ای	سنگ‌های کربناتی	شیل، سیلتستون و کربنات	ماسه‌سنگ کوارتزیتی و آركوزی، کنگلومرا و سیلتستون با رخساره‌های قاره‌ای-دریایی
نوع کانه و باطله	اسفالریت، گالن، پیریت و کالکوپیریت، پیروپیریت و کوارتر	اسفالریت، گالن، پیریت، باطله‌ها باریت، کوارتز و کلسیت	گالن، اسفالریت، پیریت، به مقدار ناجیز کالکوپیریت، مارکاسیت، پیروپیریت، تتراهریت، تنانتیت، کالکوپیریت و باطله‌ها باریت، فلورین، کوارتر و کلسیت	گالن، اسفالریت، پیریت، به مقدار ناجیز کالکوپیریت، مارکاسیت، پیروپیریت، تتراهریت، تنانتیت، کالکوپیریت و باطله‌ها باریت، فلورین، کوارتر و کلسیت
ساخت و بافت	نواربندی قشری و کوکاد	تسوده‌ای و گاههای دارای لایه‌بندی	نواری با لایه‌بندی ظریف و توده‌ای	افشان، تسوده‌ای (به صورت موضعی) و برشی
عناصر همراه	کادمیم و زرمانیم	مس	مس و طلا	نقره و مس
دگرسانی	دولومیتی شدن و سیلیسی	دولومیتی شدن	کلریتی شدن و پیریتی شدن	سریسیتی شدن
سن	پالتزوویک و مزوزوویک	پالتزوویک	پرتزووویک (۱۴۰۰ تا ۱۷۰۰ میلیون سال، پائزووویک (کامبرین تا کربونیفر) ۳۰۰ تا ۵۳۰ میلیون سال	پروتروزوویک تا کرتاسه
جایگاه تکتونیکی	در حاشیه حوضه‌های رسوی درون قاره‌ای در کمربندهای تراستی	در حاشیه حوضه‌های رسوی درون قاره‌ای	در ریفت‌ها و فعالیت‌های عمقی زیردریایی	محیط‌های تکتونیکی پایدار با شدت فرسایش بسیار زیاد، پلانترم‌های دریایی بالا آمده در اثر فعالیت‌های کوه‌زایی
محیط و شرایط تشکیل	در محیط‌های دریایی کم‌عمق حاشیه قاره و کافت‌های درون قاره‌ای	محیط‌های دریایی کم‌عمق حاشیه قاره و کافت‌های درون قاره‌ای	محیط‌های عمیق ریفتی، پلانترمی با تهنه‌شنینی سیلتستون و شیل	محیط‌های دریایی کرتونیک با تهنه‌شنینی ماسه‌سنگ بزرگ روی بی‌سنگ
شكل ذخیره	استراتاباند (چینه‌کران)	استراتیفورم (چینه‌سان)	نقره، کادمیم، مس و طلا	افشان
عناصر اقتصادی همراه	نقره و کادمیم	نقره، کادمیم، مس و طلا	مجموع سرب و روی	مجموع سرب و روی
عیار حد اقتصادی	مجموع سرب و روی ۱ درصد	مجموع سرب و روی ۷ درصد	مجموع سرب و روی ۵ درصد	سرب ۵ درصد و روی ۱ درصد

۲ فصل

فهرست خدمات مرحله شناسایی

۱-۲- آشنایی

در این مرحله باید زون‌های ساختاری-متالوژنیکی سرب و روی، نقشه پراکندگی ذخایر به تفکیک چینه کران، اسکارن، سولفید توده‌ای، رگه‌ای، سدکس و نظایر آن بر اساس نقشه‌های پایه موجود شناسایی و اولویت‌بندی شوند. بر اساس داده‌های زمین‌شناسی، دورسنجدی، ژئوفیزیک هوابردی، ژئوشیمیایی و پردازش و تلفیق داده‌های فوق، محدوده‌های امیدبخش تیپ‌های احتمالی کانی‌سازی سرب و روی تعیین می‌شود. پس از بازدید صحرایی و نمونه‌برداری اولیه، محدوده‌های امیدبخش اولویت‌بندی و نوع کانی‌سازی قابل انتظار در آن‌ها تعیین می‌شود. جدول (۱-۲) خلاصه فهرست خدمات اکتشاف سرب و روی در مراحل شناسایی را ارایه می‌کند.

جدول ۱-۲ - خلاصه فهرست خدمات اکتشاف سرب و روی در مراحل شناسایی

نوع کانی‌سازی	مقیاس-میزان	نوع عملیات
برای انواع کانی‌سازی‌های سرب و روی سولفید توده‌ای، رگه‌ای، اسکارن، استراتاباند و استراتیفرم	۱:۲۵۰,۰۰۰، ۱:۱۰۰,۰۰۰، ۱:۵۰,۰۰۰ در زون‌های ساختاری-متالوژنیکی عمدۀ	جمع‌آوری داده‌های موجود برای انتخاب منطقه مناسب شامل کلیه اطلاعات زمین‌شناسی، معدنی، ژئوفیزیک هوابردی، ژئوشیمیایی، ماهواره‌ای و زمین‌ساخت
برای انواع کانی‌سازی‌های سرب و روی سولفید توده‌ای، رگه‌ای، اسکارن، استراتاباند و استراتیفرم	۱:۱۰۰,۰۰۰، ۱:۲۵۰,۰۰۰	ایجاد بانک اطلاعاتی در سیستم GIS
برای انواع کانی‌سازی‌های سرب و روی سولفید توده‌ای، رگه‌ای، اسکارن، استراتاباند و استراتیفرم	۱:۱۰۰,۰۰۰، ۱:۲۵۰,۰۰۰	بررسی، پردازش و تلفیق داده‌های زمین‌شناسی، زمین‌شناسی اقتصادی، دورسنجدی، ژئوفیزیک هوابردی، ژئوشیمیایی و تعیین مناطق امیدبخش سرب و روی و تعیین مدل‌های متالوژنی وابسته
برای انواع کانی‌سازی‌های سرب و روی سولفید توده‌ای، رگه‌ای، اسکارن، استراتاباند و استراتیفرم	۱:۵۰,۰۰۰، ۱:۱۰۰,۰۰۰	بررسی صحرایی و نمونه‌برداری از مناطق امیدبخش و معرفی مناطق امیدبخش مناسب برای اکتشاف در مرحله پی‌جویی با فواصل نیم‌رخ‌های حداقل یک کیلومتری
برای انواع کانی‌سازی‌های سرب و روی سولفید توده‌ای، رگه‌ای، اسکارن، استراتاباند و استراتیفرم	۱:۵۰,۰۰۰، ۱:۱۰۰,۰۰۰	اولویت‌بندی مناطق امیدبخش، پیشنهادات برای ادامه اکتشاف مرحله پی‌جویی
برای انواع کانی‌سازی‌های سرب و روی سولفید توده‌ای، رگه‌ای، اسکارن، استراتاباند و استراتیفرم	۱:۵۰,۰۰۰، ۱:۱۰۰,۰۰۰	تعییر و تفسیر نتایج و ارایه گزارش نهایی مرحله شناسایی

۲-۲- جمع‌آوری داده‌ها و انتخاب محدوده مناسب

در این مرحله بر اساس داده‌های زمین‌شناسی و اکتشافی پایه نظریه نقشه‌های زمین‌شناسی ۱:۲۵۰,۰۰۰ و ۱:۱۰۰,۰۰۰ و نقشه‌های ژئوفیزیک هوابردی ۱:۱۰۰,۰۰۰، ۱:۲۵۰,۰۰۰، ۱:۱۰۰,۰۰۰ نقشه‌های پراکندگی مواد معدنی ۱:۲۵۰,۰۰۰ یا ۱:۱۰۰,۰۰۰، نقشه‌های ژئوشیمیایی ۱:۱۰۰,۰۰۰ و سایر اطلاعات موجود در زون‌های ساختاری-متالوژنیکی مناسب برای اکتشاف سرب و روی و نوع کانی‌سازی مورد نظر، محدوده یا محدوده‌های مناسب برای اکتشاف مرحله شناسایی انتخاب و اولویت‌بندی می‌شوند. فهرست خدمات این مرحله به شرح زیر است:

الف- جمع‌آوری و بررسی کلیه نقشه‌های زمین‌شناسی موجود و تعیین زون‌های ساختاری-متالوژنیکی مناسب برای اکتشاف سرب و روی در کشور بر اساس ویژگی‌های لیتوژئوگرافیکی و زون‌های ساختاری ایران

- ب- بررسی داده‌های ماهواره‌ای لندست و TM با مقیاس ۱:۱۰۰,۰۰۰ و تعیین مناطق با ساختارهای خطی و حلقوی و زون‌های دگرسانی
- پ- بررسی نقشه‌های ساختاری و تکتونیکی ایران با مقیاس ۱:۲۵۰,۰۰۰ و ۱:۱۰۰,۰۰۰ و تعیین مناطق با ویژگی‌های ساختاری مناسب برای تیپ‌های مختلف کانی‌سازی سرب و روی
- ت- بررسی نقشه‌های پراکندگی مواد معدنی ایران با مقیاس ۱:۲۵۰,۰۰۰ و ۱:۱۰۰,۰۰۰ و تعیین مناطق با تراکم بالای کانی‌سازی سرب و روی و زون‌ها و ایالت‌های کانی‌سازی سرب و روی در کشور
- ث- ایجاد بانک اطلاعاتی در سیستم GIS، پردازش داده‌ها و رقومی کردن نقشه‌ها، تلفیق داده‌های فوق و تعیین منطقه یا مناطق مناسب برای اکتشاف سرب و روی در مرحله شناسایی که عمدتاً دارای گسترش وسیعی هستند.

۲-۳- بررسی، پردازش و تلفیق لایه‌های اطلاعاتی پایه

در این مرحله ابتدا بانک اطلاعاتی تشکیل و لایه‌های اطلاعاتی زمین‌شناسی، ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی، دورستنجی و زمین‌شناسی اقتصادی در این بانک تفکیک، پردازش و تلفیق می‌شود و محدوده‌های امیدبخش اکتشافی در محدوده بزرگ مورد نظر مشخص و معرفی خواهد شد.

۲-۴- بررسی صحرایی، نمونه‌برداری از محدوده‌های امیدبخش، الیت‌بندی و معرفی محدوده‌های مناسب برای ادامه عملیات اکتشافی

در این مرحله محدوده‌های امیدبخش مشخص شده طی مراحل قبل مورد بازدید صحرایی و نمونه‌برداری قرار گرفته و تیپ کانی‌سازی مورد انتظار در هر یک مشخص می‌شود. بر اساس نتایج برداشت‌های صحرایی، تجزیه نمونه‌های سنگ میزان و زون معدنی، محدوده‌های مناسب برای ادامه عملیات اکتشافی در مرحله پی‌جویی تعیین و الیت‌بندی خواهد شد. انجام مطالعات زیر در این مرحله توصیه می‌شود:

- الف- جمع‌آوری و بررسی داده‌های زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۵۰,۰۰۰ و ۱:۱۰۰,۰۰۰ و تعیین محدوده‌های با ویژگی لیتوژئوژنیکی مناسب برای انواع کانی‌سازی سرب و روی، زون‌های دگرسانی، ساختارهای تکتونیکی و ماقمایی مناسب
- ب- جمع‌آوری و بررسی داده‌های ژئوفیزیک هوایردی (مغناطیس‌سنگی، الکترومغناطیس و رادیومتری) موجود و مشخص کردن مناطق با شدت آنومالی بالا (برای کانی‌سازی نوع اسکارن، سولفید تودهای و رگهای) و با شدت آنومالی پایین (تودهای نفوذی کم‌عمق برای کانسارهای پی‌ترمال و وابسته به آن) و ساختارهای خطی و حلقوی
- پ- جمع‌آوری و بررسی داده‌های ماهواره‌ای موجود (ترجیحا TM, MSS) اسپات، آستر و هایپراسپکترال) و مشخص کردن ساختارهای خطی، حلقوی، تفکیک واحدهای سنگی و زون‌های دگرسانی

- ت- جمع آوری و بررسی داده‌های ژئوشیمیایی و کانی سنگین در مقیاس ۱:۱۰۰,۰۰۰ و در صورت وجود مقیاس‌های ۱:۵۰,۰۰۰ و مشخص کردن آنومالی‌های ژئوشیمیایی و کانی سنگین سرب و روی و عناصر پاراژنز (مس، مولیبدن، نیکل، کبات، طلا، نقره و نظایر آن)
- ث- جمع آوری داده‌های زمین‌شناسی اقتصادی و اکتشافی موجود در مقیاس ناحیه‌ای، منطقه‌ای و کانسارها و نشانه‌های معدنی فلزی و غیرفلزی موجود
- ج- ایجاد بانک اطلاعاتی در سیستم GIS، پردازش کلیه داده‌های فوق و رقومی کردن نقشه‌ها، تلفیق داده‌ها و تعیین محدوده‌های امیدبخش برای اکتشاف تیپ‌های مختلف کانی‌سازی سرب و روی در مرحله شناسایی که عموماً دارای گسترش ۵۰ تا ۱۵۰ کیلومتر مربع هستند.
- چ- عملیات صحراوی، بررسی محدوده‌های امیدبخش و تعیین نوع کانی‌سازی احتمالی (چینه‌کران، اسکارن، سولفید توده‌ای، رگه‌ای و سدکس)
- ح- نمونه‌برداری از رخمنونهای کانی‌سازی و دگرسانی (از هر محدوده ۴ تا ۵ نمونه از رخمنونهای کانی‌سازی برای تجزیه شیمیایی، ۴ تا ۵ نمونه از سنگ میزبان و زون‌های دگرسانی، تعیین غلظت سرب و روی و عناصر هم‌پاراژنز، ۱ تا ۲ نمونه برای مطالعات کانه‌نگاری، ۱ تا ۲ نمونه برای مطالعات کانی‌شناسی به روش پراش اشعه ایکس، ۲ تا ۳ نمونه رسوبات آبراهه‌ای برای تجزیه شیمیایی و مطالعات کانی سنگین) استفاده از معرفه‌های صحراوی ویژه تشخیص کانه‌های اکسیدی، هیدرواکسیدی و کربناته روی در طی مطالعات صحراوی توصیه می‌شود.
- خ- تجزیه شیمیایی نمونه‌های برداشت شده از رخمنونهای کانی‌سازی برای تعیین میزان سرب و روی و حداقل ۵ عنصر هم‌پاراژنز بر اساس نوع کانی‌سازی قابل انتظار به روش جذب اتمی و یا ICP-MS/ICP-OES و نمونه‌های رسوبات آبراهه‌ای به روش ICP-MS/ICP-OES برای حداقل ۲۰ عنصر
- د- تعییر و تفسیر نتایج، مشخص کردن محدوده‌های امیدبخش مناسب برای اکتشاف سرب و روی در مرحله پی‌جوابی، اولویت‌بندی آن‌ها و ارایه پیشنهادات لازم برای انجام عملیات اکتشافی در مرحله پی‌جوابی با توجه به تیپ ذخایر مورد انتظار

۲-۵- ساختار گزارش نهایی مرحله شناسایی

سرفصل‌ها و زیرفصل‌های گزارش مرحله شناسایی اکتشاف سرب و روی به صورت زیر پیشنهاد می‌شود:

۲-۱- چکیده

شامل خلاصه گزارش مرحله شناسایی به صورت یک یا دو صفحه شامل کلیات، زمین‌شناسی، مطالعات ژئوشیمیایی، ژئوفیزیک هوابردی، ماهواره‌ای، زمین‌شناسی اقتصادی، بررسی‌های صحراوی و نمونه‌برداری، پردازش و تلفیق داده‌ها، معرفی محدوده‌های امیدبخش سرب و روی و نتیجه‌گیری و پیشنهادات برای ادامه عملیات اکتشافی خواهد بود.

۲-۵-۲- فهرست‌ها

- الف- فهرست مطالب
- ب- فهرست شکل‌ها
- پ- فهرست جدول‌ها

۳-۵-۲- مقدمه

شامل اهداف پروژه، چگونگی و مراحل انجام کار و خلاصه‌ای از دستاوردها

۴-۵-۲- اطلاعات کلی منطقه

- الف- موقعیت جغرافیایی
- ب- وضعیت آب و هوایی
- پ- راه‌های دسترسی و امکانات زیربنایی برای عملیات اکتشافی
- ت- کارهای انجام شده قبلی شامل کلیه گزارش‌های زمین‌شناسی و اکتشافی که تا زمان بررسی‌ها درباره این ناحیه موجود است.

۵-۵-۲- فصل دورسنجی

- الف- نوع داده‌های ماهواره‌ای مورد استفاده
- ب- تصحیحات هندسی و رادیومتری
- پ- روش‌های آشکارسازی
- ت- پردازش داده‌ها برای تعیین واحدهای سنگی در رابطه با کانی‌سازی
- ث- پردازش داده‌ها برای تعیین ساختارهای کنترل کننده کانی‌سازی
- ج- پردازش داده‌ها برای تعیین زون‌های دگرسانی مربوط با کانی‌سازی
- چ- تفسیر نقشه‌های ساختاری، لیتوژئیکی و دگرسانی

۶-۵-۲- زمین‌شناسی

- الف- زمین‌شناسی ناحیه‌ای
- ب- زمین‌شناسی محدوده مورد بررسی
- پ- زمین‌شناسی ساختمانی و تکتونیک
- ت- متالوژنی و طبقه‌بندی استعدادهای کانه‌سازی
- ث- ماقماتیزم، دگرگونی و دگرسانی
- ج- زمین‌شناسی اقتصادی (ایالت‌های فلزیابی، نشانه‌های معدنی شناخته شده، نوع کانی‌سازی، سنگ میزبان و کنترل کننده‌های ناحیه‌ای، انواع دگرسانی و ارتباط آن با کانی‌سازی)

۷-۵-۲- مطالعات ژئوفیزیک هوابردی

- الف- نوع داده‌های ژئوفیزیکی

ب- ویژگی‌های داده‌های ژئوفیزیکی

پ- تصحیحات

ت- پردازش داده‌ها و تهیه نقشه‌های آنومالی

ث- تفسیر نقشه‌های آنومالی و تعیین محدوده‌های امیدبخش ژئوفیزیکی

۲-۵-۸- مطالعات ژئوشیمیایی

الف- طراحی شبکه نمونه‌برداری ژئوشیمیایی و کانی سنگین

ب- عملیات صحرایی نمونه‌برداری ژئوشیمیایی و کانی سنگین (در هر کیلومتر ۲ تا ۳ نمونه رسوبات آبراهه‌ای و

یک نمونه کانی سنگین)

پ- آماده‌سازی نمونه‌ها، روش تجزیه و نتایج تجزیه شیمیایی نمونه‌های ژئوشیمیایی

ت- آماده‌سازی نمونه‌ها، چگونگی مطالعه و نتایج مطالعات نمونه‌های کانی سنگین

ث- تعیین دقیق نتایج تجزیه شیمیایی نمونه‌ها

ج- مطالعات آماری پایه

چ- پردازش داده‌های ژئوشیمیایی و کانی سنگین

ح- تعیین و تفسیر نقشه‌های آنومالی ژئوشیمیایی و کانی سنگین و معرفی محدوده‌های امیدبخش ژئوشیمیایی

۲-۵-۹- مطالعات تلفیقی

الف- تهیه بانک اطلاعاتی

ب- مدل تلفیقی بهینه (شاخص همپوشانی، اوزان شاهد، منطق فازی و یا شبکه عصبی)

پ- تعیین انواع لایه‌های شاهد کانی‌سازی در سیستم GIS

ت- اولویت‌بندی لایه‌های اطلاعاتی و چگونگی وزن دادن به آن‌ها

ث- تهیه نقشه تلفیقی و تعیین مناطق امیدبخش

ج- تفسیر مناطق امیدبخش و اولویت‌بندی آن‌ها

۲-۱۰-۵- برآورد منبع در رده ۳۳۴

۲-۱۱-۵- نتیجه‌گیری، پیشنهادات و ارایه برنامه مرحله پی‌جویی

الف- نتایج کارهای انجام شده

ب- معرفی روش کار بهینه

پ- تعیین معیارهای تصمیم‌گیری

ت- ارایه پیشنهادات برای بررسی‌های مرحله پی‌جویی

۲-۱۲-۵- فهرست منابع

۲-۱۳-۵- پیوست‌ها

الف- نتایج تجزیه شیمیایی نمونه‌های ژئوشیمیایی و کانی سنگین

ب- داده‌های خام ماهواره‌ای و ژئوفیزیک هوابردی

پ- نقشه تلفیقی نشان دهنده وضعیت مناطق مستعد کانی‌سازی سرب و روی

ت- نقشه زمین‌شناسی مناطق مستعد

ث- نقشه و نیمرخ‌های مسیر پیمایش

ج- جداول تکمیلی

٣ فصل

فهرست خدمات مرحله پي جويي

۱-۳- آشنایی

این مرحله اکتشاف در محدوده‌های امیدبخشی انجام خواهد شد که بر اساس اطلاعات اکتشاف مرحله شناسایی معرفی و اولویت‌بندی و نوع کانی‌سازی قابل انتظار در آن‌ها مشخص شده است. این مرحله از اکتشاف در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ تا ۱:۵۰،۰۰۰ انجام می‌گیرد. جدول ۱-۳ خلاصه فهرست خدمات اکتشاف سرب و روی در مرحله پی جویی را ارایه می‌کند.

جدول ۱-۳- خلاصه فهرست خدمات اکتشاف سرب و روی در مرحله پی جویی

نوع کانی‌سازی	مقیاس-میزان	نوع عملیات
در کلیه انواع کانی‌سازی‌های سرب و روی در محدوده‌های امیدبخش اکتشافی مرحله شناسایی	۱:۵۰،۰۰۰،۰۰۰-۱:۱۰۰،۰۰۰	جمع‌آوری و بررسی داده‌های مرحله شناسایی و ایجاد بانک اطلاعاتی در سیستم GIS
در کلیه انواع کانی‌سازی‌های سرب و روی در محدوده‌های امیدبخش اکتشافی مرحله شناسایی		برنامه‌ریزی برای انجام مطالعات پی جویی
در کلیه انواع کانی‌سازی‌های سرب و روی	۱:۲۵۰۰۰، ۱:۵۰۰۰۰	مطالعات دورسنجی با داده‌های Aster و یا Hyperspectral
کانه‌سازی رگه‌ای، اسکارن و سولفید توده‌ای	۱:۲۵۰۰۰، ۱:۵۰۰۰۰	مطالعات ژئوفیزیک هوابردی به روش‌های مغناطیسی، الکترومغناطیسی و رادیومتری
مغناطیسی و گرانی‌سنجدی برای ذخایر اسکارنی و IP و RS	۱:۲۵۰۰	مطالعات ژئوفیزیک زمینی به روش‌های مغناطیس‌سنجدی، گرانی‌سنجدی و IP و RS
کانه‌سازی رگه‌ای، اسکارن، استراتاباند، استراتیفرم و سولفید توده‌ای	۱:۲۵۰۰	برای شناسایی عمقی تلهیه نقشه زمین‌شناسی معدنی با استفاده از عکس‌های هوایی ۱:۲۰۰۰۰ و نقشه توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰
کانه‌سازی رگه‌ای، اسکارن، استراتاباند، استراتیفرم و سولفید توده‌ای	۱:۲۵۰۰	مطالعات ژئوشیمیابی (رسوبات آبراهه‌ای، کانی سنگین و لیتوژئوشیمیابی) و تلهیه نمونه‌های آنومالی ژئوشیمیابی و کانی سنگین سرب و روی و عناصر هم‌پارازن
ترانشه، چاهک و در صورت لزوم حفر گمانه همراه با برداشت و نمونه‌برداری به فواصل ۱۰۰ تا ۲۵۰ متر	۱:۵۰۰، ۱:۲۵۰	تعداد نمونه‌ها در کیلومتر مربع ۵ روش لیتوژئوشیمیابی ۴ تا ۳ روش رسوبات آبراهه‌ای ۲ تا ۱ روش کانی سنگین
سرب و روی		
لپری و یا شیاری در کلیه انواع	-	نمونه‌برداری از حفریات به طریقه لپری یا شیاری و برداشت مقاطع طولی ترانشه‌ها و چاهک‌ها
نمونه‌برداری سیستماتیک و تعیین وضعیت عیاری به منظور مشخص شدن عیار متوسط سرب و روی و عناصر همراه	۱:۲۰۰ یا ۱:۱۰۰	پاک‌سازی و برداشت حفریات و تونل‌های قدیمی و کارگاه‌های استخراجی
نمونه‌های ژئوشیمیابی به روش‌های جذب اتمی، ICP-OES ICP-MS		تجزیه شیمیابی نمونه‌ها برای تعیین میزان سرب و روی و عناصر همراه به روش‌های ICP-OES ICP-MS
۲۰ عنصر شامل سرب و روی به همراه عناصر همراه بر اساس تیپ کانی‌سازی		
در کلیه انواع کانی‌سازی سرب و روی	-	مطالعات سنگ‌شناسی (رسوبی-آذرین-دگرگونی)، کانی‌شناسی به روش‌های میکروسکوپی، پراش اشعه ایکس و مقاطع صیقلی (مینرالوگرافی)
در کلیه انواع کانی‌سازی سرب و روی	۱:۲۵۰۰	تعییر و تفسیر نتایج و معرفی محدوده یا محدوده‌های کانی‌سازی (به تفکیک نوع کانی‌سازی)
در کلیه انواع کانی‌سازی سرب و روی	۳۷۹ نشریه	ارزیابی عیار و ذخیره
در کلیه انواع کانی‌سازی سرب و روی		انجام مطالعات فرصت‌سنجدی و تعیین معیارهای تصمیم‌گیری برای ادامه عملیات اکتشافی
در کلیه انواع کانی‌سازی سرب و روی	۱:۲۵۰۰	نتیجه‌گیری، ارایه پیشنهادات برای ادامه عملیات اکتشافی و ارایه گزارش نهایی مرحله پی جویی

۳-۲- جمع‌آوری کلیه داده‌ها

در این مرحله کلیه داده‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمیابی، ژئوفیزیکی (زمینی و هوایبردی)، ماهواره‌ای و زمین‌شناسی اقتصادی در محدوده مورد بررسی جمع‌آوری و پردازش می‌شود و با تلفیق آن‌ها طراحی مطالعات اکتشافی انجام می‌گیرد. در این مرحله تامین نقشه‌های توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰، عکس‌های هوایی ۱:۲۰،۰۰۰ محدوده، فتوژئولوژی اولیه عکس‌های هوایی، تصحیحات لازم بر روی نقشه توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ و رقومی کردن آن‌ها انجام می‌گیرد.

۳-۳- برنامه‌ریزی برای انجام عملیات پی‌جوبی

این مرحله شامل برنامه‌ریزی برای مطالعات ژئوشیمیابی، زمین‌شناسی اقتصادی، ژئوفیزیکی، حفریات اکتشافی و نمونه‌برداری، آماده‌سازی و انجام آزمایشات بر روی نمونه‌ها، تعبیر و تفسیر نتایج و ارایه گزارش نهایی خواهد بود.

۳-۴- مطالعات زمین‌شناسی

در این مرحله مطالعات زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ به صورت زیر باید انجام گیرد:

۳-۴-۱- عملیات صحراوی برداشت زمین‌شناسی

الف- برداشت زمین‌شناسی بر اساس نقشه توپوگرافی رقومی شده ۱:۲۵۰۰۰ و عکس‌های هوایی ۱:۲۰،۰۰۰ در امتداد نیم‌رخ‌هایی به فواصل ۲۵۰ متر

ب- تفکیک واحدهای سنگ چینه‌ای

پ- تعیین شیب و امتداد لایه‌ها، گسل‌ها و درزه‌ها

ت- تفکیک زون‌های دگرسانی و کانی‌سازی بر روی عکس‌های هوایی

ث- نمونه‌برداری از رخنمون‌های سنگی و کانی‌سازی و دگرسانی برای مطالعات پتروگرافی، فسیل‌شناسی، کانه‌نگاری، کانی‌شناسی پراش اشعه ایکس و تجزیه شیمیابی

۳-۴-۲- بررسی و پیاده‌سازی اطلاعات

الف- انتقال عوارض زمین‌شناسی و اکتشافی از روی عکس‌های هوایی به نقشه توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰

ب- تهیه نقشه زمین‌شناسی- توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ همراه با راهنمای و بررش‌های زمین‌شناسی، محل حفریات و نمونه‌برداری‌ها، شیب و امتداد لایه‌ها و گسل‌ها و پدیده‌های ماقمایی، دگرگونی، دگرسانی و نظایر آن‌ها

۳-۵- مطالعات ژئوشیمیابی

این مطالعات شامل نمونه‌برداری از رسوبات آبراهه‌ای بوده که به صورت زیر پیشنهاد می‌شود:

۳-۵-۱- طراحی شبکه نمونه‌برداری ژئوشیمیابی و کانی سنگین

در این مرحله شبکه نمونه‌برداری ژئوشیمیابی و کانی سنگین به شرح زیر طراحی می‌شود:

الف- ۴ تا ۵ نمونه لیتوژئوشیمیایی در هر کیلومتر مربع از رخمنون‌های سنگی

ب- ۲ تا ۳ نمونه در هر کیلومتر مربع از پوشش آبرفتی

پ- ۲ نمونه کانی سنگین در هر کیلومتر مربع از رخمنون‌های سنگی

ت- ۱ نمونه کانی سنگین در هر کیلومتر مربع از پوشش آبرفتی

۳-۵-۲- عملیات صحراایی

الف- نمونه برداری ژئوشیمیایی و کانی سنگین با استفاده از نقشه توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ و عکس‌های هوایی ۱:۲۰۰۰۰ بر اساس شبکه طراحی شده

ب- شماره گذاری و کدگذاری نمونه‌ها و تعیین محل نمونه‌ها بر روی زمین و نقشه توپوگرافی

پ- بسته‌بندی و ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه‌های تجزیه شیمیایی

۳-۵-۳- آماده‌سازی و تجزیه شیمیایی نمونه‌ها

در این مرحله نمونه‌های تهیه شده برای انجام آزمایشات به شرح زیر آماده می‌شود:

الف- آماده‌سازی و تجزیه شیمیایی نمونه‌های رسوبات آبراهه‌ای و لیتوژئوشیمیایی کنترلی به روش ICP-MS/ICP-OES برای ۴۵ عنصر از جمله سرب و روی، مس، مولیبدن، طلا و سایر عناصر هم‌پاراژن

ب- آماده‌سازی و مطالعه نمونه‌های کانی سنگین و معرفی کانی‌های کانسارساز و سنگ‌ساز منطقه

۳-۵-۴- پردازش و تفسیر داده‌های ژئوشیمیایی و کانی سنگین

در این مرحله نقشه‌های آنومالی ژئوشیمیایی سرب و روی و عناصر هم‌پاراژن و نقشه‌های آنومالی کانی سنگین تهیه و محدوده‌های امیدبخش دارای کانی‌سازی سرب و روی معرفی می‌شود.

۳-۵-۵- کنترل صحراایی

این مرحله شامل موارد زیر است:

الف- برداشت نمونه‌های تکمیلی ژئوشیمیایی و کانی سنگین از محدوده‌های امیدبخش

ب- برداشت نمونه‌های لیتوژئوشیمیایی از رخمنون‌های کانی‌سازی و زون‌های دگرسانی

پ- برداشت نمونه‌هایی برای مطالعات کانه‌نگاری، کانی‌شناسی به روش پراش اشعه ایکس و پتروگرافی به طور محدود (از هر محدوده امیدبخش ۵ تا ۱۰ نمونه ژئوشیمی، ۳ تا ۵ نمونه کانی سنگین، ۴ تا ۵ نمونه لیتوژئوشیمیایی، ۲ تا

۳ نمونه کانه‌نگاری، ۲ تا ۳ نمونه کانی‌شناسی پراش اشعه ایکس و ۲ تا ۳ نمونه پتروگرافی توصیه می‌شود).

- در این مرحله برای شناسایی رخمنون‌های معدنی بسته به شرایط کانی‌سازی و گسترش طول آن فواصل

ترانشه‌ها بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ متر خواهد بود.

۳-۶- مطالعات ژئوفیزیک زمینی

مطالعات ژئوفیزیک زمینی به روش‌های زیر توصیه می‌شود:

۳-۶-۱- روش پلاریزاسیون القایی و مقاومت‌سنجدی

این روش‌ها برای کانی‌سازی‌های نوع سولفید توده‌ای، رگه‌ای، ماقمایی و اسکارن انجام می‌گیرد.

۳-۶-۲- روش‌های مغناطیسی و گرانی‌سنجدی

این روش برای کانسارهای نوع اسکارن و ماقمایی به صورت چند نیمرخ شناسایی در صورت لزوم (حداکثر ۵۰۰ نقطه) پیشنهاد می‌شود.

۳-۷- حفریات اکتشافی

۳-۷-۱- ترانشه

در این مرحله یک یا چند ترانشه عمود بر گسترش طولی کانی‌سازی برای شناسایی بدون شبکه‌بندی منظم حفر می‌شود و نمونه‌برداری به صورت لپری یا شیاری انجام می‌شود.

۳-۷-۲- چاهک

در این مرحله یک یا چند چاهک اکتشافی بر روی مناطق دارای پوشش خاکی یا آبرفتی حفر و نمونه‌برداری به روش شیاری و سیستماتیک انجام می‌شود. حفریات اکتشافی سطحی شامل ترانشه و چاهک نیز می‌تواند بر اساس اطلاعات موجود تا این مرحله از جمله مطالعات زمین‌شناسی و ژئوشیمی قبل از مطالعات ژئوفیزیک زمینی انجام گیرد.

۳-۷-۳- گمانه

در این مرحله در صورت نیاز و در موارد خاص حفر یک یا دو حلقه گمانه اکتشافی توصیه می‌شود. حفریات اکتشافی عمقی‌تر از جمله گمانه بعد از مطالعات ژئوفیزیک زمینی انجام می‌گیرد.

۴-۷- آماده‌سازی و انجام آزمایش‌های شیمیایی

در این مرحله نمونه‌های برداشت شده از حفریات و رخمنون‌های کانی‌سازی به روش‌های ICP-MS/ICP-OES و یا جذب اتمی برای تعیین میزان سرب و روی و عناصر هم‌پاراژن انجام می‌شود.

در مورد کانسارهای مختلف تجزیه عناصر زیر توصیه می‌شود:

الف- در کانسارهای نوع سولفید توده‌ای برای سرب و روی، مس، طلا و نقره

ب- در کانسارهای نوع اسکارن برای سرب و روی، مولیبدن، تنگستن، قلع، طلا و نقره

پ- در کانسارهای نوع رگه‌ای برای سرب و روی، طلا، نقره، مس، آرسنیک، آنتیموان و جیوه

ت- در کانسارهای ماقمایی برای سرب و روی، نیکل، کروم، کبالت، تیتان، PGE، فسفر و عناصر نادر خاکی

۸-۳- تعبیر و تفسیر داده‌ها و اطلاعات

در این مرحله کانه‌نگاری، کانی‌شناسی، پراش اشعه ایکس، پرتو پتروگرافی و فسیل‌شناسی بر روی نمونه‌های برداشت شده از رخنمون‌های سنگی، کانی‌سازی، حفریات اکتشافی و مطالعه مقدماتی کانه‌آرایی در مقیاس آزمایشگاهی انجام می‌گیرد. بررسی‌های زمین‌شناسی اقتصادی همراه با نتایج مطالعات ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی مورد تعبیر و تفسیر قرار می‌گیرد. محدوده‌(های) کانی‌سازی سرب و روی و نوع کانی‌سازی قابل انتظار معرفی می‌شود. پس از ارایه گزارش نهایی مرحله پی‌جویی همراه با معیارهای تصمیم‌گیری پیشنهادات برای ادامه عملیات اکتشافی در مرحله عمومی به همراه هزینه و برنامه زمان‌بندی ارایه می‌شود.

۹- ساختار گزارش نهایی مرحله پی‌جویی

سرفصل‌ها و بخش‌های گزارش مرحله پی‌جویی در مناطق امیدبخش ذخایر سرب و روی به صورت زیر توصیه می‌شود:

۱-۹-۳- چکیده

چکیده باید شامل هدف اصلی و خلاصه‌ای از موقعیت جغرافیایی و ریخت‌شناسی، زمین‌شناسی، ژئوشیمی، بررسی‌های اکتشافی انجام شده و نتایج حاصله، کانی‌سازی سرب و روی، نوع، عیار و منبع یا ذخیره برآورد شده، پیشنهادات ارایه شده، هزینه‌های انجام شده و پیش‌بینی هزینه‌های اکتشاف مرحله بعد باشد.

۲-۹-۳- فهرست‌ها

- الف- فهرست مطالب
- ب- فهرست شکل‌ها
- پ- فهرست جدول‌ها

۳-۹-۳- مقدمه

مقدمه شامل هدف از انجام پروژه و چگونگی انجام عملیات اکتشافی، نمونه‌برداری‌ها و آزمایشات خواهد بود.

۴-۹-۳- خلاصه مبانی و مستندات پروژه برگرفته از مرحله شناسایی**۵-۹-۳- اطلاعات کلی منطقه**

- الف- موقعیت جغرافیایی و ریخت‌شناسی
- ب- وضعیت آب و هوایی
- پ- راه‌های دسترسی و وضعیت آن‌ها
- ت- وضعیت اجتماعی

۶-۹-۳- زمین‌شناسی

- الف- زمین‌شناسی ناحیه‌ای

ب- زمین‌شناسی محدوده مورد بررسی شامل چینه‌شناسی، پتروگرافی و کانی‌شناسی، زمین‌ساخت و تکتونیک، ماگماتیزم و دگرگونی، دگرسانی، کانی‌سازی (بیان نوع و کنترل کننده‌های کانی‌سازی)

۷-۹-۳- مطالعات ژئوشیمیایی

الف- طراحی شبکه نمونه‌برداری و روش نمونه‌برداری ژئوشیمی و کانی سنگین

ب- روش آماده‌سازی و تجزیه نمونه‌های ژئوشیمیایی و مطالعه نمونه‌های کانی سنگین

پ- خطایگیری و تعیین دقیق نتایج تجزیه شیمیایی نمونه‌ها

ت- مطالعات آماری پایه

ث- پردازش داده‌های ژئوشیمیایی و کانی سنگین

ج- تهیه نقشه‌های آنومالی ژئوشیمیایی (تک‌عنصری و هاله مرکب) و کانی سنگین

چ- تعبیر و تفسیر آنومالی‌ها، تعیین مناطق امیدبخش و اولویت‌بندی آن‌ها

۸-۹-۳- مطالعات ژئوفیزیکی

الف- نوع عملیات انتخابی و اهداف آن

ب- روش برداشت

پ- تصحیحات

ت- پردازش داده‌ها و تهیه نیمرخ‌ها و نقشه‌های آنومالی ژئوفیزیکی

ث- تفسیر آنومالی‌ها و مشخص کردن گسترش عمیقی کانی‌سازی (نتایج حفریات اکتشافی عمیقی‌تر بر اساس مطالعات ژئوفیزیکی زمینی)

۹-۹-۳- حفریات اکتشافی سطحی و نمونه‌برداری

الف- نوع حفریات (ترانشه، چاهک)

ب- چگونگی حفر، برداشت زمین‌شناسی و نمونه‌برداری از حفریات

پ- تهیه نیمرخ و ستون چینه‌شناسی حفریات

ت- تعیین تغییرات عیار سرب، روی و عناصر هم‌پاراژن در حفریات

۱۰-۹-۳- استعداد کانه‌سازی

الف- قابلیت کانه‌سازی، تغییرات عیار، ضخامت، گسترش سطحی و عمقی

ب- توده‌های ماده معدنی و ارتباط آن با آثار سطحی و عمقی و بازتاب‌های ژئوفیزیکی

پ- ارزیابی شکلی و محتوایی و تفکیک آثار کانه‌سازی بر حسب قابلیت و توان معدن

۱۱-۹-۳- مشخصات کانی‌شناسی، شیمیایی و تکنولوژیکی ماده معدنی

الف- روش نمونه‌برداری و تعداد نمونه‌ها

ب- نتایج تجزیه شیمیایی

پ- نتایج مطالعات سنگ‌شناسی

ت- نتایج مطالعات کانی‌شناسی، بررسی وضعیت عیار و تیپ کانسنگ‌ها

ث- مطالعات کانه‌آرایی در مقیاس آزمایشگاهی

ج- نتایج مطالعات تست تکنولوژیک

۱۲-۹-۳- ارزیابی عیار و ذخیره

الف- مدلسازی رفتار عیار

ب- ارزیابی عیار تقریبی سرب و روی و عناصر همراه، تعیین منبع در رد ۳۳۳ و نوع کانی‌سازی قابل انتظار و

چگونگی گسترش آن

پ- اولویت‌بندی اکتشافی زون‌های کانی‌سازی سرب و روی و عناصر همراه

۱۳-۹-۳- انجام مطالعات فرست‌سنجدی

۱۴-۹-۳- مطالعات تلفیقی

الف- ایجاد بانک اطلاعاتی

ب- پردازش داده‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی و حفریات اکتشافی

پ- تلفیق داده‌ها در سیستم GIS، معرفی و تفسیر محدوده یا محدوده‌های کانی‌سازی سرب و روی

۱۵-۹-۳- نتیجه‌گیری و ارایه برنامه مرحله اکتشاف عمومی

الف- درج نتایج کلی، ارزیابی اهداف مورد آزمون، تفکیک و الیت‌بندی یافته‌های مناسب برای مرحله اکتشاف

عمومی

ب- تعیین مدل زایشی و سیمای احتمالی از وضعیت زیرزمینی ماده معدنی

پ- تعیین معیارهای تصمیم‌گیری برای توقف و ادامه عملیات

ت- نتیجه‌گیری و ارایه پیشنهادات و روش مناسب برای انجام عملیات اکتشاف عمومی

۱۶-۹-۳- فهرست منابع

۱۷-۹-۳- پیوست‌ها

الف- نتایج تجزیه شیمیایی نمونه‌ها (با سربرگ موسسه یا شرکت تجزیه‌کننده)

ب- نتایج مطالعات کانی سنگین، کانه‌نگاری، کانی‌شناسی، پتروگرافی و فسیل‌شناسی همراه با فایل رقومی داده‌ها

پ- نقشه‌های توپوگرافی، زمین‌شناسی، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی

ت- شبکه عملیات اکتشافی

ث- نقشه موقعیت حفریات اکتشافی و نمونه‌برداری همراه با فایل رقومی داده‌ها

٤ فصل

فهرست خدمات مرحله اكتشاف عمومي

۴-۱- آشنایی

در این مرحله اکتشاف سرب و روی در زون کانی‌سازی اولویت‌دار که در مرحله پی‌جوبی معرفی و گسترش سطحی تقریبی و نوع کانی‌سازی آن مشخص شده انجام می‌شود. مقیاس کار ۱:۵۰۰۰ تا ۱:۱۰۰،۰۰۰ و وسعت محدوده مورد بررسی چند کیلومتر مربع تا حداقل ۱۰ کیلومتر مربع است. جدول (۴-۱) خلاصه فهرست خدمات اکتشاف سرب و روی در مرحله اکتشاف عمومی را ارایه می‌کند.

جدول ۴-۱- خلاصه فهرست خدمات اکتشاف سرب و روی در مرحله اکتشاف عمومی

نوع کانی‌سازی	مقیاس- میزان	نوع عملیات
در کلیه انواع کانی‌سازی سرب و روی محدوده کانی‌سازی و نواحی مجاور	۱:۱۰۰،۰۰۰، ۱:۵۰،۰۰۰، ۱:۲۵۰۰۰	جمع‌آوری داده‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی
در کلیه انواع کانی‌سازی سرب و روی	به گسترش چند کیلومتر مربع	ارزیابی داده‌ها و برنامه‌ریزی برای انجام مطالعات اکتشافی
در کلیه انواع کانی‌سازی سرب و روی	۱:۵۰۰۰ یا ۱:۱۰۰،۰۰۰	تهیه نقشه توپوگرافی به طریقه برداشت زمینی یا با استفاده از عکس هوایی (فوتوگرامتری)
در کلیه انواع کانی‌سازی سرب و روی	۱:۵۰۰۰ یا ۱:۱۰۰،۰۰۰	تهیه نقشه زمین‌شناسی با استفاده از نقشه توپوگرافی و عکس‌های هوایی همراه با راهنمای و برش زمین‌شناسی
در کلیه انواع کانی‌سازی سرب و روی به ویژه نوع رگه‌ای	۱:۵۰۰۰ یا ۱:۱۰۰،۰۰۰	تهیه نقشه زمین‌ساخت، چین‌خوردگی‌ها و گسل‌های مرتبط با کانی‌سازی به همراه مطالعات درزه‌نگاری
در کلیه انواع کانی‌سازی سرب و روی	۱:۵۰۰۰ یا ۱:۱۰۰،۰۰۰	مطالعات کانی‌شناسی و تهیه نقشه دگرانسانی
در کلیه انواع کانی‌سازی سرب و روی	۱:۵۰۰۰ یا ۱:۱۰۰،۰۰۰	مطالعات ژئوشیمیابی بر اساس نمونه‌برداری از پوشش خاک یا سنگ و تهیه نقشه‌های هم‌عیار سرب و روی و عناصر همراه (نمونه‌برداری در شبکه‌های ۲۵۰×۵۰۰ یا ۳۵۰×۲۵۰ متری)
متنااسب با تیپ کانی‌سازی	۱:۵۰۰۰ یا ۱:۱۰۰،۰۰۰	مطالعات ژئوفیزیک زمینی به روش مغناطیس‌سنجی، گرانی‌سنجی، IP و RS
در کلیه انواع کانی‌سازی سرب و روی با رخمنون سطحی و یا پوشیده شده به وسیله آبرفت یا خاک	عمود بر امتداد طولی یا روند کانی‌سازی به فواصل ۱۰۰ تا ۲۵۰ متری از یکدیگر (برداشت ۱:۱۰۰ یا ۱:۲۰۰)	حرفرانش همراه با برداشت و نمونه‌برداری به طریقه لپری یا شیاری و تهیه مقاطع طولی حفریات
به صورت شبیه‌دار یا قائم در انواع رگه‌ای، اسکارن، استراتی‌فرم و استراتاباند	در فواصل ۲۵۰ تا ۵۰۰ متری	حرفرانش اکتشافی شناسایی و برداشت گمانه
در کلیه انواع کانی‌سازی سرب و روی	۱:۱۰۰ یا ۱:۲۰۰	پاک‌سازی و برداشت حفریات و تونل‌های قدیمی و کارگاه‌های استخراجی
در کلیه انواع کانی‌سازی سرب و روی متنااسب با تیپ کانی‌سازی		تجزیه نمونه‌ها برای تعیین غلظت سرب، روی، نقره و کادمیوم به همراه عناصر همراه به روش‌های جذب اتمی و ICP-OES
در کلیه انواع کانی‌سازی‌های سرب و روی		مطالعات پتروگرافی، کانی‌شناسی به روش‌های میکروسکوپی، پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی
در کلیه انواع کانی‌سازی‌های سرب و روی	یک تا دو نمونه	مطالعات فرآوری در مقیاس آزمایشگاهی یا پایه
در کلیه انواع کانی‌سازی‌های سرب و روی	۳۷۹ نشریه	محاسبات ذخیره ممکن و عیار میانگین سرب و روی و عناصر همراه
		مطالعات پیش‌امکان‌سنجی، مهندسی و ژئوتکنیکی
در کلیه انواع کانی‌سازی‌های سرب و روی		تعیین معیار تصمیم‌گیری برای ادامه عملیات اکتشافی در مرحله تفصیلی
در کلیه انواع کانی‌سازی‌های سرب و روی	۱:۵۰۰۰ یا ۱:۱۰۰،۰۰۰	ایجاد و یا تکمیل بانک اطلاعاتی پردازش و تلفیق داده‌ها در GIS سیستم
در کلیه انواع کانی‌سازی‌های سرب و روی	۱:۵۰۰۰ یا ۱:۱۰۰،۰۰۰	تعییر و تفسیر نتایج و ارایه گزارش نهایی

۴-۲- جمع‌آوری داده‌ها

در این مرحله کلیه داده‌های مراحل شناسایی و پس‌جوبی جمع‌آوری می‌شود و سپس با پردازش و تلفیق داده‌ها، طراحی و برنامه‌ریزی مطالعات مرحله اکتشاف عمومی انجام می‌شود.

۴-۳- برنامه‌ریزی برای مطالعات اکتشاف عمومی

این مرحله شامل برنامه‌ریزی مطالعات ژئوشیمیایی، زمین‌شناسی، ژئوفیزیکی، حفریات اکتشافی و نمونه‌برداری، مطالعات فرآوری مقدماتی، تعبیر و تفسیر نتایج و ارایه گزارش نهایی است.

۴-۴- مطالعات زمین‌شناسی

در این مرحله مطالعات زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۵۰۰۰ به صورت زیر انجام می‌شود:

الف- تهیه نقشه توپوگرافی ۱:۵۰۰۰ محدوده کانی‌سازی به روش فتوگرامتری و یا برداشت مستقیم زمینی

ب- عملیات صحراوی برای تهیه نقشه زمین‌شناسی محدوده کانی‌سازی بر اساس عکس‌های هوایی با مقیاس ۱:۵۰۰۰ (از تبدیل مقیاس عکس‌های هوایی ۱:۲۰،۰۰۰) و نقشه توپوگرافی ۱:۵۰۰۰ شامل تفکیک واحدهای سنگ چینه‌ای، گسل‌ها و عملکرد آن‌ها بر کانی‌سازی، گسترش سطحی کانی‌سازی و دگرسانی‌ها، در امتداد نیمرخ‌هایی به فواصل ۵۰ متر، برداشت شیب و امتداد لایه‌ها، زون کانی‌سازی و گسل‌ها و انتقال آن بر روی عکس‌های هوایی و نمونه‌برداری از رخمنون‌های کانی‌سازی، واحدهای سنگی و دگرسانی برای انجام مطالعات پتروگرافی، فسیل‌شناسی، کانه‌نگاری، کانی‌شناسی به روش پراش اشعه ایکس و تجزیه شیمیایی جذب به روش دستگاهی مناسب

پ- انتقال عوارض زمین‌شناسی و اکتشافی از روی عکس‌های هوایی بر روی نقشه توپوگرافی ۱:۵۰۰۰ و تهیه نقشه زمین‌شناسی-توپوگرافی ۱:۵۰۰۰ همراه با راهنمای کامل و برش زمین‌شناسی در حاشیه نقشه، به همراه محل حفریات، محل برداشت نمونه‌ها، شیب و امتداد لایه‌ها و گسل‌ها، پدیده‌های ماقمایی، دگرگونی، دگرسانی و گسترش سطحی کانی‌سازی

۴-۵- مطالعات ژئوشیمیایی

این مطالعات در مرحله اکتشاف عمومی شامل نمونه‌برداری از پوشش خاک یا رخمنون‌های کانی‌سازی در یک شبکه منظم در محدوده کانی‌سازی خواهد بود که به صورت زیر انجام می‌شود.

الف- طراحی شبکه نمونه‌برداری در شبکه‌های 250×250 یا 100×100 متری از پوشش خاکی یا رخمنون‌های کانی‌سازی

ب- عملیات صحراوی نمونه‌برداری ژئوشیمیایی در شبکه طراحی شده که نمونه‌های پوشش خاک از عمق ۳۰ سانتی‌متری خاک و نمونه‌های سنگی به صورت لبپری یا شیاری که نمونه‌های لبپری در دایره‌ای به شعاع ۳ تا ۵ متر و

در نمونه‌های کانالی در فواصل ۲ تا ۵ متر عمود بر گسترش طولی زون کانی‌سازی برداشت می‌شود. محل نمونه‌ها هم بر روی زمین هم بر روی نقشه با شماره و کد مخصوص مشخص شود.

پ- آماده‌سازی نمونه‌ها و انجام آزمایشات تجزیه شیمیایی به روش ICP-MS/ICP-OES برای ۴۵ عنصر شامل سرب و روی، مس، طلا، نقره، مولیبدن و سایر عناصر هم‌پاراژن

ت- پردازش داده‌های ژئوشیمیایی و تهیه نقشه‌های زون‌بندی عناصر

ث- تعبیر و تفسیر نتایج و معرفی محدوده‌های مناسب برای حفر گمانه‌های اکتشافی

۴-۶- مطالعات ژئوفیزیکی

مطالعات ژئوفیزیکی زمینی به روش IP و RS در کانسارهای نوع رگه‌ای، سولفید توده‌ای، اسکارن و ماگمایی و روش مغناطیس‌سنگی و گرانی‌سنگی در کانسارهای نوع اسکارن و ماگمایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای این مطالعات ۱۰۰۰ نقطه در هر کیلومتر مربع در نیمرخ‌هایی به فواصل ۱۰۰ متر و نقاط برداشت به فواصل ۲۰ تا ۵۰ متر در طول هر نیمرخ پیشنهاد می‌شود.

۴-۷- حفریات اکتشافی

۴-۷-۱- ترانشه

در این مرحله ترانشه‌ها در کانسارهای لایه‌ای، عدسی و رگه‌ای به فواصل ۱۰۰ تا ۲۵۰ متر عمود بر گسترش طولی زون کانی‌سازی حفر می‌شود و باید حداقل چند متر از کمربالا و کمرپایین زون کانی‌سازی را نیز در برگیرند. نمونه‌برداری به روش لپرسی و شیاری انجام می‌گیرد و دیواره و کف ترانشه در مقیاس ۱:۲۰۰ یا ۱:۱۰۰ برداشت و ترسیم می‌شود.

۴-۷-۲- چاهک

در کانی‌سازی‌های پوشیده شده به وسیله نهشته‌های آبرفتی حفر چاهک‌های اکتشافی در شبکه‌های منظم ۲۵۰×۲۵۰ متری یا ۱۰۰×۱۰۰ متری توصیه می‌شود. نمونه‌برداری از چاهک‌ها به روش شیاری خواهد بود. برداشت زمین‌شناسی همزمان با نمونه‌برداری انجام و در مقیاس ۱:۲۰۰ یا ۱:۱۰۰ ترسیم خواهد شد. حفریات اکتشافی سطحی شامل ترانشه و چاهک نیز می‌تواند بر اساس اطلاعات موجود تا این مرحله از جمله مطالعات زمین‌شناسی و ژئوشیمی قبل از مطالعات ژئوفیزیک زمینی انجام گیرد.

۴-۷-۳- گمانه

در این مرحله چند حلقه گمانه به منظور تعیین گسترش عمقی کانی‌سازی بر اساس مطالعات زمین‌شناسی، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی طراحی و حفر می‌شود. فواصل گمانه‌ها در این مرحله ۲۵۰ متر یا کمی بیشتر خواهد بود. در کانسارهای لایه‌ای، عدسی و رگه‌ای حفاری به صورت شیبدار و عمود بر شیب لایه‌ها، رگه‌ها و عدسی‌های کانه‌دار

خواهد بود، در حالی که در کانسارهای نوع توده‌ای گمانه‌ها به صورت قائم در شبکه 250×250 متری تا عمق آنمالی‌های ژئوفیزیکی خواهد بود. عمق گمانه‌های شیب‌دار در امتداد نیمرخ‌هایی به فواصل ۲۵۰ متر به اعماق ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ متر خواهد بود. نمودار گمانه‌ها باید بر اساس برداشت مغزه‌ها تهیه شود. نمونه‌برداری از مغزه‌ها به وسیله دستگاه بشش مغزه و از هر یک‌دوم یا یک‌چهارم مغزه به فواصل ۱، ۲، ۳ و یا ۵ متری برداشت خواهد شد. حفریات اکتشافی عمقی‌تر از جمله گمانه بعد از مطالعات ژئوفیزیک زمینی انجام می‌گیرد.

۴-۸- آماده‌سازی و انجام آزمایشات شیمیایی

در این مرحله نمونه‌های برداشت شده از حفریات و رخمنون‌های کانی‌سازی به روش ICP-MS/ICP-OES یا جذب اتمی برای تعیین میزان سرب و روی و عناصر هم‌پاراژن مورد تجزیه قرار می‌گیرند. در کانسارهای مختلف تجزیه عناصر زیر توصیه می‌شود:

- در کانسارهای نوع سولفید توده‌ای برای سرب و روی؛ مس، طلا و نقره
- در کانسارهای نوع اسکارن برای سرب و روی؛ مس، نقره، قلع، تنگستن و مولیبدن
- در کانسارهای نوع رگه‌ای برای سرب و روی؛ مس، طلا، نقره، کادمیوم، آرسنیک، آنتیموان و جیوه
- در کانسارهای رسوبی برای سرب و روی؛ نقره، مس و عناصر نادر خاکی

۴-۹- انجام مطالعات تکمیلی کانی‌شناسی

در این مرحله آماده‌سازی و انجام مطالعات کانه‌نگاری، کانی‌شناسی به روش‌های میکروسکوپی و دستگاهی (پراش اشعه ایکس و ریزکاو الکترونی) و پتروگرافی بر روی نمونه‌های برداشت شده از حفریات و رخمنون‌های کانی‌سازی، واحدهای سنگی و زون‌های دگرانی

۴-۱۰- مطالعات مهندسی و ژئوتکنیکی

در این مرحله مطالعات آب‌شناسی، آب‌زمین‌شناسی، زیستمحیطی و ژئوتکنیکی گردآوری می‌شود.

۴-۱۱- برداشت نمونه معرف و مطالعات فرآوری

در این مرحله از زون کانی‌سازی یک نمونه معرف جیم برای انجام مطالعات فرآوری در مقیاس پایه برداشت می‌شود و مطالعات سیستماتیک کانه‌آرایی بر روی نمونه انجام و در صورت موفقیت‌آمیز بودن فلوشیت پیشنهادی ارایه می‌شود.

۴-۱۲- مطالعات زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

در این مرحله زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی محدوده معدنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۴-۱۳- مطالعات اقتصادی بر حسب دقت مورد نیاز پروژه

برای اطلاعات بیشتر به نشریه شماره ۵۵۸ "راهنمای امکان‌سنجی فعالیت‌های معدنی" مراجعه شود.

۴-۱۴- تعبیر و تفسیر داده‌ها و اطلاعات

در این مرحله نتایج مطالعات زمین‌شناسی، ژئوفیزیکی و حفاری‌های اکتشافی تلفیق می‌شود. بر اساس نتایج به دست آمده ارزیابی ذخیره و منبع، عیار میانگین زون کانی‌سازی، کانی‌ها و عناصر مزاحم و یا محصولات جانبی و تعیین روش فرآوری مناسب انجام می‌شود. مطالعات زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، مطالعات فنی و اقتصادی اولیه، به همراه تعیین محل حفریات عمیقی (گمانه، تونل اکتشافی و ...) همراه با پیشنهادات برای عملیات اکتشافی مرحله تفصیلی نیز به صورت برنامه زمان‌بندی و پیش‌بینی هزینه در گزارش ارایه می‌شود.

۴-۱۵- ساختار گزارش نهایی مرحله اکتشاف عمومی

سرفصل‌ها و بخش‌های فرعی گزارش مرحله اکتشاف عمومی به صورت زیر توصیه می‌شود:

۴-۱۵-۱- چکیده

چکیده باید شامل خلاصه‌ای از نتایج فنی و اقتصادی مطالعات انجام شده باشد.

۴-۱۵-۲- فهرست‌ها

الف- فهرست مطالب

ب- فهرست شکل‌ها

پ- فهرست جدول‌ها

۴-۱۵-۳- مقدمه

مقدمه باید شامل هدف از اجرای پروژه، روش‌های اکتشافی مورد استفاده، چگونگی انجام نمونه‌برداری‌ها و نتایج آزمایش‌ها باشد.

۴-۱۵-۴- خلاصه عملیات انجام شده در مراحل شناسایی و پی‌جويی

۴-۱۵-۵- اطلاعات کلی منطقه

الف- موقعیت جغرافیایی و زمین‌ریخت‌شناسی

ب- وضعیت آب و هوایی

پ- وضعیت راه‌ها

ت- وضعیت اجتماعی

۴-۱۵-۶- وضعیت زمین‌شناسی محدوده معدنی

الف- زمین‌شناسی ناحیه‌ای

ب- زمین‌شناسی دقیق محدوده معدنی

پ- زمین ساخت و تکتونیک

ت- دگرسانی، تیپ و مدل زایشی کانی سازی و عوامل کنترل کننده ذخیره در سطح و عمق

۴-۱۵-۷- مطالعات ژئوشیمیایی

الف- طراحی شبکه نمونه و روش نمونه برداری

ب- روش آماده سازی و تجزیه شیمیایی نمونه ها

پ- خطابگیری و تعیین دقیق نتایج تجزیه

ت- مطالعات آماری پایه

ث- پردازش داده های ژئوشیمیایی

ج- تهیه نقشه های آنومالی ژئوشیمیایی (تک عنصری و هاله مرکب)

ج- تهیه نقشه زون بندی سرب و روی و عناصر هم پارازن

ح- تفسیر نقشه های آنومالی ژئوشیمیایی

۴-۱۵-۸- ژئوفیزیک

الف- نوع عملیات ژئوفیزیکی و اهداف آن

ب- روش برداشت و طراحی شبکه

پ- تصحیحات

ت- پردازش داده ها، تهیه نقشه های آنومالی ژئوفیزیکی و نیمرخ های دوقطبی - دوقطبی

ث- تفسیر آنومالی های ژئوفیزیکی و تعیین نقاط حفاری اکتشافی

ج- مدل سازی پیکره معدنی

۴-۱۵-۹- حفریات اکتشافی و نمونه برداری ها

الف- نوع حفریات (ترانشه/ چاهک/ گمانه)

ب- چگونگی حفر، برداشت زمین شناسی و نمونه برداری از حفریات اکتشافی

پ- تهیه لاغ، نیمرخ و ستون چینه شناسی

ت- تعیین تغییرات عیار سرب و روی در حفریات اکتشافی

۴-۱۵-۱۰- ویژگی های زون معدنی

الف- شکل، ابعاد و موقعیت جای گیری کانسنگ

ب- کانی شناسی و تجزیه شیمیایی عناصر

پ- وضعیت عیار کانسنگ

۴-۱۵-۱۱- تخمین ذخیره

الف- تعیین عیار حد و توزیع عیار

ب- بلوکبندی

پ- تخمین ذخایر، منابع و ردهبندی ذخیره

۴-۱۲- نتایج مطالعات مهندسی و ژئوتکنیکی

الف- آب شناسی، زمین آب شناسی و ویژگی های آبخوان ها

ب- لرزه خیزی و مخاطرات طبیعی

پ- مطالعات ژئوتکنیکی

۴-۱۳- نتایج مطالعات فرآوری در مقیاس آزمایشگاهی و پایه

۴-۱۴- نتایج مطالعات زیر ساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

۴-۱۵- نتایج مطالعات اقتصادی بر حسب دقت مورد نیاز پروژه

۴-۱۶- پیش امکان سنجی

۴-۱۷- مطالعات تلفیقی و نتیجه گیری

الف- تهیه بانک اطلاعاتی

ب- پردازش کلیه داده های زمین شناسی، ژئوشیمیابی، ژئوفیزیکی و حفریات اکتشافی

پ- تلفیق داده ها در سیستم GIS

۴-۱۸- ارایه برنامه مرحله اکتشاف تفصیلی

الف- تعیین معیارهای تصمیم گیری برای ادامه یا توقف عملیات اکتشافی

ب- نتیجه گیری، پیشنهادات و روش اکتشافی بهینه

پ- ارایه برنامه مرحله اکتشاف تفصیلی به همراه برنامه زمان بندی و هزینه ها

ت- مطالعات فرآوری در مقیاس آزمایشگاهی و پایه

۴-۱۹- فهرست منابع

۴-۲۰- پیوست ها

الف- نتایج تجزیه شیمیابی، مطالعات پتروگرافی، مطالعات فرآوری، کانه نگاری و کانی سنگین

ب- داده های خام ژئوفیزیکی

پ- نقشه ها، نیم رخ ها (زمین شناسی، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیابی) و لاغ های حفاری

ت- نقشه بلوک بندی و گسترده گی سرب و روی و نسبت آنها

ث- مدل سه بعدی اکتشافی - معدنی

فصل ۵

فهرست خدمات مرحله اكتشاف تفصيلی

۱-۵- آشنایی

این مرحله اکتشافی در محدوده کانساری که در مطالعات مرحله اکتشاف عمومی ادامه عملیات اکتشافی بر روی آن توجیه فنی و اقتصادی داشته است، انجام خواهد شد. وسعت محدوده کانسار عموماً چند ده هکتار تا چند صد هکتار است. مقیاس بررسی‌ها در این مرحله عموماً ۱:۱۰۰۰ بوده ولی در بعضی کانسارها مقیاس‌های ۱:۵۰۰ و یا ۱:۲۰۰ نیز بنا به نظر کارشناس خبره توجیه‌پذیر است.

جدول (۱-۵) چک‌لیست فهرست خدمات اکتشاف سرب و روی در مرحله اکتشاف تفصیلی را ارایه می‌کند.

جدول ۱-۵- چک‌لیست فهرست خدمات اکتشاف سرب و روی در مرحله اکتشاف تفصیلی

نوع کانی سازی	مقیاس-میزان	نوع عملیات
کلیه انواع کانسارهای سرب و روی	۱:۲۵۰۰، ۱:۱۰۰۰، ۱:۵۰۰۰ و یا بزرگتر	جمع‌آوری داده‌ها و ارزیابی آن‌ها
کلیه انواع کانسارهای سرب و روی	برنامه‌ریزی برای انجام عملیات اکتشافی	
کلیه انواع کانسارهای سرب و روی	۱:۵۰۰ یا ۱:۱۰۰۰ یا ۱:۲۰۰۰	تهییه نقشه توپوگرافی و زمین‌شناسی و رقومی کردن آن‌ها
کلیه انواع کانسارهای سرب و روی	۱:۱۰۰۰ یا ۱:۲۰۰۰	تهییه نقشه دگرسانی و رقومی کردن آن
کلیه انواع کانسارهای سرب و روی	۱:۱۰۰۰ یا ۱:۲۰۰۰	تهییه نقشه زمین‌ساخت و ساختمان‌های زمین‌شناسی
عمده‌تا در کانسارهایی که رخمنون محدود دارند و یا به وسیله واریزه پوشیده شده‌اند به منظور تعیین شیب افق معدنی و تعیین شیب حفاری	فواصل ۵۰ تا ۵۰۰ متری ۱:۱۰۰ یا ۱:۵۰	حفر ترانشه، برداشت و نمونه‌برداری (در صورت نیاز)
در کانسارهای رگ‌های، اسکارن، استراتیباند و استراتیغروم	۱:۲۰۰ و ۱:۱۰۰	حفر گمانه‌های اکتشافی شیب‌دار به فواصل ۵۰ و ۱۰۰ متری برای اعمق ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ متری به همراه برداشت و لاینگ
در کانسارهای سولفید توده‌ای	۱:۲۰۰ و ۱:۱۰۰	حفر گمانه‌های اکتشافی قائم در شبکه‌های ۵۰×۵۰ یا ۱۰۰×۱۰۰ متری به اعمق ۱۰۰ تا ۳۰۰ متری به همراه برداشت و لاینگ
کلیه انواع کانسارهای سرب و روی	۱:۲۰۰ و ۱:۱۰۰	مطالعات چاه‌پیمایی و چاه‌نگاری
کلیه انواع کانسارهای سرب و روی	۱:۲۰۰ و ۱:۱۰۰	برداشت زمین‌شناسی و نمونه‌برداری از حفریات اکتشافی
کلیه انواع کانسارهای سرب و روی	–	تجزیه شیمیایی نمونه‌های برداشت از حفریات اکتشافی و تعیین میزان ICP-SRb، روی، نقره، کادمیوم و عناصر همراه به روش جذب اتمی و یا OES
مطالعات کانی‌شناسی به روش‌های میکروسکوپی، پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی		
کلیه انواع کانسارهای سرب و روی	پایلوت	برداشت یک یا دو نمونه نماینده و انجام مطالعات فرآوری
کلیه انواع کانسارهای سرب و روی	۳۷۹ نشریه	تخمین ذخیره، بلوك‌بندی، مدل‌سازی (تخمین ذخیره و شکل ماده معدنی)
کلیه انواع کانسارهای سرب و روی	–	مطالعات درزه‌نگاری و مکانیک سنج
کلیه انواع کانسارهای سرب و روی	–	مطالعات آب‌شناسی و آب‌زمین‌شناسی
کلیه انواع کانسارهای سرب و روی	–	ارایه کلیه داده‌های مورد نیاز برای طراحی استخراجی و طراحی پایه
کلیه انواع کانسارهای سرب و روی	–	مطالعات زیست‌محیطی
کلیه انواع کانسارهای سرب و روی	–	امکان‌سنجی
کلیه انواع کانسارهای سرب و روی	۱:۲۰۰۰ یا بزرگتر	تلقیق نتایج و ارایه گزارش نهایی

۲-۵- جمع‌آوری داده‌ها

در این مرحله کلیه داده‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی و حفاری‌های اکتشافی که در مراحل قبل انجام شده جمع‌آوری شده و پس از پردازش و تلقیق داده‌ها، طراحی اکتشافی تفصیلی انجام می‌شود.

۵-۳- برنامه‌ریزی برای انجام عملیات اکتشاف تفصیلی

این مرحله شامل برنامه‌ریزی عملیات اکتشافی نظیر بررسی‌های زمین‌شناسی بزرگ‌مقیاس، حفاری‌های تکمیلی و نمونه‌برداری از حفریات، مطالعات فرآوری در مقیاس نیمه‌صنعتی، مطالعات زیست‌محیطی، مطالعات تخمین ذخیره و مطالعات امکان‌سنجی است.

۵-۴- بررسی‌های زمین‌شناسی

بررسی‌های زمین‌شناسی در این مرحله با مقیاس ۱:۱۰۰۰ و به صورت زیر است:

الف- تهیه نقشه توپوگرافی ۱:۱۰۰۰ با برداشت زمینی و فواصل منحنی‌های تراز ۱ تا ۲ متری

ب- تهیه نقشه زمین‌شناسی-توپوگرافی ۱:۱۰۰۰ با برداشت زمینی به وسیله دوربین نقشه‌برداری و برداشت زمین‌شناسی در امتداد نیمرخ‌هایی به فواصل ۱۰ متر، شامل تفکیک واحدهای سنگی، اندازه‌گیری شیب و امتداد لایه‌ها، زون کانی‌سازی و گسلهای تفکیک زون‌های دگرسانی و کانی‌سازی، نمونه‌برداری از رخنمون‌های کانی‌سازی و سنگی برای مطالعات پتروگرافی، کانی‌شناسی پراش اشعه ایکس، کانه‌نگاری و تجزیه شیمیایی به روش‌های ICP-MS/ICP-OES و یا جذب اتمی

پ- مطالعات درزه‌نگاری

ت- تهیه نقشه دگرسانی

۵-۵- مطالعات ژئوفیزیکی

مطالعات ژئوفیزیکی زمینی به روش IP و RS در کانسارهای نوع رگه‌ای، سولفید توده‌ای، اسکارن و ماگمایی و روش مغناطیس‌سنگی و گرانی‌سنگی در کانسارهای نوع اسکارن و ماگمایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای این مطالعات ۲۰۰۰ نقطه در هر کیلومتر مربع در نیمرخ‌هایی به فواصل ۵۰ متر و نقاط برداشت به فواصل ۵ تا ۲۰ متر در طول هر نیمرخ پیشنهاد می‌شود.

۶- حفریات اکتشافی

در این مرحله حفریات اکتشافی عمیق بر اساس نتایج مرحله اکتشاف عمومی انجام می‌شود.

الف- تهیه طرح شبکه حفر گمانه‌های اکتشافی و ترانشه‌ها و احداث راه دسترسی

ب- انجام حفریات اکتشافی بر اساس آنومالی‌های ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی مرحله عمومی به شرح زیر:

- حفریات اکتشافی شامل حفر ترانشه‌های عمود بر گسترش طولی زون کانی‌سازی در کانسارهای لایه‌ای، رگه‌ای و عدسی شکل است که شبکه حفریات به فواصل ۵۰ تا ۱۰۰ متر خواهد بود. حفر گمانه‌های اکتشافی نیز به صورت شیبدار و تقریباً عمود بر امتداد شیب افق کانی‌سازی در فواصل ۵۰ تا ۱۰۰ متری و منطبق بر ترانشه‌ها برای اعمق ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ متری خواهد بود.

- مطالعات درزه‌نگاری و مکانیک سنگ بر روی مغزه‌های گمانه‌ها، ترانشه‌ها، مطالعات چاه‌پیمایی، چاهنگاری و اندازه‌گیری وزن مخصوص

۷-۵- آماده‌سازی و انجام مطالعات آزمایشگاهی

در این مرحله آماده‌سازی و انجام آزمایشات تجزیه شیمیایی بر روی نمونه‌ها به روش ICP-MS/ICP-OES و یا جذب اتمی برای تعیین میزان سرب و روی و عناصر هم‌پارازنز انجام می‌گیرد.

۸-۵- مطالعات کانی‌شناسی

در این مرحله آماده‌سازی و انجام مطالعات کانه‌نگاری، کانی‌شناسی پراش اشعه ایکس و پتروگرافی بر روی نمونه‌های برداشت شده از رخمنون‌های کانی‌سازی و سنگی، ترانشه‌ها و گمانه‌های اکتشافی انجام می‌گیرد.

۹-۵- مطالعات فرآوری

در این مرحله مطالعات فرآوری در مقیاس نیمه‌صنعتی بر روی یک یا دو نمونه نماینده از کانسنگ انجام می‌گیرد.

۱۰-۵- تهییه طرح پایه استخراجی معدن

۱۱-۵- مطالعات پیش‌امکان‌سنجدی یا امکان‌سنجدی

۱۲-۵- مطالعات زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

در این مرحله زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی محدوده معدنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱۳-۵- پردازش داده‌ها

مطالعات آماری و زمین‌آماری، منحنی عیار-تناظر، ارزیابی ذخیره و عیار کانسار، رده‌بندی ذخیره و مطالعات اقتصادی

۱۴-۵- مطالعات آب‌زمین‌شناسی

در این مرحله مطالعات منابع آب در محدوده کانسار انجام می‌گیرد.

۱۵-۵- مطالعات زیست محیطی

این مطالعات شامل تعیین عناصر سمی احتمالی کانسار، تجزیه شیمیایی آنها و تعیین آلودگی منابع آب آشامیدنی در محدوده عملیات معدنی به همراه تعیین منابع آلودگی و راههای پیشگیری از آن است.

۱۶-۵- تعبیر و تفسیر نتایج

در این مرحله کلیه نتایج مطالعات اکتشافی تلفیق شده و داده‌ها به روش‌های کلاسیک و آماری تحلیل می‌شود.

۱۷-۵- ساختار گزارش نهایی مرحله تفصیلی اکتشاف

سرفصل‌ها و بخش‌های فرعی گزارش نهایی مرحله تفصیلی اکتشاف سرب و روی به ترتیب زیر پیشنهاد می‌شود:

۱۷-۵- چکیده

چکیده باید شامل خلاصه‌ای از کلیه بررسی‌های انجام شده تا نتیجه‌گیری نهایی باشد.

۱۷-۵-۲- فهرست‌ها

الف- فهرست مطالعات

ب- فهرست شکل‌ها

پ- فهرست جدول‌ها

۱۷-۵-۳- مقدمه

مقدمه شامل هدف از اجرای پروژه، چگونگی انجام بررسی‌ها و دستاوردهای اکتشافی و معدنی است.

۱۷-۵-۴- خلاصه عملیات انجام شده در مراحل شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی**۱۷-۵-۵- اطلاعات کلی منطقه**

الف- موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی

ب- وضعیت آب و هوایی

پ- وضعیت راهها

ت- وضعیت اجتماعی

۱۷-۶- زمین‌شناسی

الف- زمین‌شناسی ناحیه‌ای

ب- زمین‌شناسی دقیق محدوده معدنی (محدوده نقشه) شامل چینه‌شناسی و سنگ‌شناسی

پ- نوع، امتداد، شیب و لغزش هر یک از گسل‌ها و عملکرد آنها

ت- زمین‌ساخت

ث- دگرسانی

ج- کانی‌سازی (نوع و کنترل کننده‌های کانی‌سازی)

۷-۱۷-۵- عملیات اکتشافی

- الف- عملیات نقشه‌برداری (توپوگرافی و زمین‌شناسی)
- ب- جاده‌سازی و ایجاد راه‌های دسترسی
- پ- طراحی شبکه حفریات (ترانشه‌ها و گمانه‌های اکتشافی)
- ت- برداشت زمین‌شناسی ترانشه‌ها و گمانه‌ها و نمونه‌برداری‌ها
- ث- تفسیر نتایج تجزیه شیمیایی، کانی‌شناسی، دگرسانی نمونه‌های برداشت شده از گمانه‌ها و ترانشه‌ها
- ج- نتایج برداشت‌های ژئوفیزیکی
- چ- درزه‌نگاری و مطالعات مکانیک سنگ بر روی مغزه‌ها
- ح- چاه‌بیمایی و چاهنگاری (در صورت نیاز)
- خ- تعیین عیار و وزن مخصوص

۷-۱۷-۶- برآورد ذخیره

- الف- مدلسازی پیکره کانسار و بلوک‌بندی
- ب- تعیین عیار حد بهینه و منحنی تناز-عیار
- پ- تخمین ذخیره به روش‌های کلاسیک و زمین‌آمار
- ت- تعیین رده ذخیره

۷-۱۷-۷- مطالعات آب‌شناسی و آب‌زمین‌شناسی

- الف- بررسی سطح ایستابی، آبخوان‌ها و شرایط آب‌زمین‌شناسی
- ب- ویژگی آبخوان‌ها (نظیر قابلیت تراوایی، گسل‌ها، پدیده‌های کارستی و آبخوان‌های تحت فشار)
- پ- کیفیت منابع آب (صنعتی-آشامیدنی)

ت- تخمین حجم آب ورودی به محدوده معدن در مراحل مختلف معدنکاری

۷-۱۷-۸- نتایج مطالعات زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک

- الف- ویژگی‌های فیزیکی ماده معدنی-باطله و سنگ میزبان (وزن مخصوص، اندازه و پراکندگی بلورها و دانه‌ها، تخلخل، نفوذپذیری و نظایر آن)
- ب- ویژگی‌های مکانیکی سنگ‌ها در مقیاس آزمایشگاهی و بر جا از قبیل مقاومت و تغییر شکل‌پذیری
- پ- زون‌بندی مهندسی رفتار سنگ‌ها در محدوده کانسار

۷-۱۷-۹- تکمیل و ارایه کلیه داده‌های مورد نیاز برای طراحی استخراجی و ارایه خلاصه نتایج

طراحی پایه در صورت لزوم

۷-۱۷-۱۰- نتایج مطالعات کانه‌آرایی در مقیاس پیش‌اهنگ (نیمه‌صنعتی)

- ۱۱- ارایه خلاصه نتایج مطالعات امکان‌سنجدی یا پیش‌امکان‌سنجدی
- ارزیابی ذخیره و عیار کانسار

- مطالعات فنی و اقتصادی نهایی

۱۷-۵-۱۴- نتایج مطالعات زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

۱۷-۵-۱۵- نتایج مطالعات زیست محیطی

الف- تعیین عناصر و ترکیبات سمی احتمالی و اسیدی کانسار

ب- تجزیه شیمیایی و مطالعات تعیین آلودگی در محدوده اکتشافی

پ- تعیین منابع آلودگی و راههای پیش‌گیری از آن

۱۷-۶- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

الف- تلفیق کلیه بررسی‌های انجام شده، تعبیر و تفسیر نتایج

ب- نتیجه‌گیری نهایی

پ- پیشنهادات برای تجهیز و بهره‌برداری از کانسار و احداث واحد فرآوری

۱۷-۵- فهرست منابع

۱۷-۵-۱۸- پیوست‌ها

الف- لیست نتایج تجزیه شیمیایی نمونه‌ها، مطالعات پتروگرافی، کانی‌شناسی و کانه‌نگاری، مطالعات فرآوری،

زمین‌شناسی و ژئوتکنیک

ب- نقشه‌ها، نیمرخ‌ها و لاغ‌های حفاری

پ- نقشه آب‌شناسی و آب‌زمین‌شناسی

ت- جدول‌ها

خواننده گرامی

امور نظام فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، با گذشت بیش از سی سال فعالیت تحقیقاتی و مطالعاتی خود، افرون بر پانصد عنوان نشریه تخصصی- فنی، در قالب آیین‌نامه، ضابطه، معیار، دستورالعمل، مشخصات فنی عمومی و مقاله، به صورت تالیف و ترجمه، تهییه و ابلاغ کرده است. نشریه حاضر در راستای موارد یاد شده تهییه شده، تا در راه نیل به توسعه و گسترش علوم در کشور و بهبود فعالیت‌های عمرانی به کار بrede شود. فهرست نشریات منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی [nezamfanni.ir](http://ne zamfanni.ir) قابل دستیابی می‌باشد.

امور نظام فنی

Islamic Republic of Iran
Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision

List of Services for Pb-Zn Ore Exploration

No.581

Office of Deputy for Strategic Supervision Ministry of Industry, Mine and Trade
Department of Technical Affairs Deputy of Mine Affairs and Mineral
nezamfanni.ir Industries
<http://mim.gov.ir>

2013

این نشریه:

فهرست خدمات و معیارهای لازم برای شناخت و اکتشاف
کانسارهای سرب و روی در ایران را بر حسب مراحل چهارگانه
اکتشافی با هدف ارایه دستورالعمل جامع و یکسان و کاهش
ریسک عملیات اکتشافی بیان می‌کند. ساختار و عناوین مورد
نیاز برای تهیه گزارش‌های پایان مراحل مختلف مطالعات
اکتشافی ذخایر و کانسارهای مس از دیگر موارد مندرج در این
نشریه است.